#### МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

КУЙБЫШЕВСКИЙ ордена ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ имени АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА

# ИСПЫТАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Утверждены редакционно-издательским советом института в качестве методических указаний для студентов

#### УДК 621

Испытания радиоэлектронных средств: Метод. указания /Сост.В. А. Медников; Куйбышев. авиац. ин-т. Куйбышев, 1989—40 с.

Методические указания содержат подробное описание 3-х лабораторных работ, предназначенных для выполнения по курсу «Методы и средства испытаний РЭА» студентами дневного и вечернего отделений, обучающихся по специальности 0705. Основные операции процесса испытаний изложены в лабораторной работе № 1 и могут быть использованы при выполнении других лабораторных работ.

Лабораторные работы предназначены для изучения методов проведения испытаний, ознакомления с испытательным оборудованием и принципов его действия, а также для получения студентами практических навыков в проведении испы-

таний и апализе их результатов.

Каждая лабораторная работа рассчитана на 2 часа занятий,

Лабораторная работа Т

# NCUETARIE SYNKLHORANDROFO YSNA HA TENKOYCTOJINABOCTE

Цель работи - езнакометься с видема менетаний РЭА на температурные воздействия, видеми и методами их проведения, устройствиям испетательных камер, му при из врения, подвержники и при при транительным оборудованием.

#### I. TEOPETH EURINE OCHOEN

# Вижние температуры на электрические параметры элементов РЭА

Измененее температури приводит к изменению физико-измеческих и механических свойств материалов и элементов, что вначивает изменение электрических и механических параметров РЭА.

йзменене температурн электроизолиционных катериалов приводит к изменению следующих основних электрических характеристик: дизлектрической пронецаемоста, удельного, объемного и поверхностного сопротивлений, угла диэлектрических потерь и электрической прочести. Одновременно изменяются и их механические свойства. Зависимость величини удельного сопротивления диалектрика определнется по формуле  $P = \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty dt \, dt \, dt \, dt \, dt$ 

где  $\int_{0}^{2}$  в B — постояние величини, характерные для данного дизлектрика; T — абсолютная температура.

Зависимость 19 б от температури определяются по формуле

ty 5 = 1.8.10 12 80 C. 4

где f — частота, Гц;  $J_o$  — удельная объемная проводимость (0-м х см) $^{-1}$  при нормальной температуре; A — постоянная величина, харантерная для данного диэлентрина.

Величина пробивного напрежения в зависимости от температуры поменяется по экспоненциальному закону

где K — постоянная величина, характеризующая свойство данного диолектрика при определенной частоте подводимого напряжения; A — температурный корффициент электрической проводимости; A — толщина диолектрика; C — температура. C.

Изменение температуры металлов также приводит к изменению их электрических и физических параметров. Известно, что повышение температуры вызывает увеличение их сопротивления.

Зависимость величини удельного сопротивления от температури можно виразить следующим уравнением

= f. [1+2(t-to)]

тпе  $\int_{0}^{\infty}$ и  $\int_{0}^{\infty}$  — величин: удельных сопротивлений при температурах  $\xi$  и  $\xi$  соответственио; величина  $\infty$  двилется температурным коэффициентом удельного сопротивления.

Очень сильно изменяется электропроводность полупроводниковых эмтериалов при температурных изменениях.

Изменение параметров диолектриков, проводников и полупроводников приводит и изменению параметров, а следовательно, и изменению пиходных параметров самой РЗА.

#### 1.2. Влеяние температуры на конструктивные элементы РЗА

Различие температурных колффициентов расшарения различных материалов, применяемых в РЭА, приводит к деформации деталей в узлов аппаратуры, растрескиванию, обрывам электрических цепей, появлению каналов проникновения влаги в материалы и прибора, образоранию на грамеле раздела разнородных металлов интерметаллических соединений, разрушению изоляции и т.п.

Повышение и понижение температури среды влияет на механическую прочность большинства материалов. Элементы и аппаратура становятся унавимыми к воздействию механических бакторов внешней среды.

В реповиях весокой температуры форсируется развитие ряда пручных и кристаллографических дефектов в металлах, понижающих прочность соединений и конструкций, ускориется процесс старения PCA.

Почитение температуры отринательно влилет на наяные соединения и шьн. Обычная модийнания слова: белое олово устойчиво при температурах —13...+100°С. При температурах —13°С белое олово медленно переходит в серое. По мере снижения температуры до -50°С скорость разрушении олова возрастает. Это явление часто назнают "оловянной чумой". В процессе перехода белого олова в

серое металл увеличивается в объеме и в местах появления серого олова происходит образование кристаллической структури, сопровождающееся его разрушением. Низкие температуры приводят к загустеванию смазки, увеличивают пусковые моменты двигателей и сельсинов, ухудшаются контакты колец токосъемников из-за обледенения.

Ери циклических изменениях окружающей температуры на поверхности и внутры РЗА конценсируется влага, которая, абсорбируясь через микротрешани, пори и зазори между деталими, проникает в РЗА. Термоциклирование сопровоздается разрушением паяних, свирных клепанных и других соединений, отлоением и расслоением покрытий, появлением утечки наполнишелей.

Увеличение температури различных механизмов визивает уменьшенее вязности смазок и одновременное распирение металлов, что приводит и перегрезу механизмов элементов, заклиниванию и засданию подвижных частей, выходу из строя подшинныков и т.д.

# Види испитаний РЭА на воздействие температурии и изменений

Для определения способности РЭА выполнять свое функции и сохранять параметры в пределах установленных норм при воздействии температурных изменений проводятся испитания на их воздействия.

Согласно ГОСТ 16962-71 предусмотряваются следующие видн вспытаней:

всимтание на колодоустойчивость при эксплуатации;

всиктание на колодоустойчивость при температуре транспорти-

всинтание на теплоустойчевость при эксплуатации;

всимляние на тешноустойчивость при температуре транспортирования в хранения;

вспитанее на воздействие смени температур.

# Ссновние операцие процесса вспытаний

Технологический процесс испитаний РЭА состоит из ряда последовательны и операций, основными из которых являются:

Операция I. Предварительная видержка РЭА в нормальних климатических условиях в течение задажного техническими условиями времени. Нормальные климатические условия карактеризуртся темпер турой

-20-5<sup>9</sup>C, относительной вламностаю 65-15%, атмосферным давлением 720...780 мм.рт.ст.

<u>Опорямия И.</u> Вневный осмотр РЗА и предварительные измерения ее париметров, устанавливающие работоспособность РЗА.

<u>Спецация Е.</u> Проверка работоспособности испатательного оборудования, устройств контроля.

<u>Опорядия IV.</u> Установка взделия в клисру или на испотательной стенд, механическое крепление его, польедение к нему питакцих напряжений, подключение измерительных приборов.

<u>Операция У.</u> Первоначальное измерение параметров, определяющее состояние РЭА до испытания.

Операция VI. В держка РЭА при воздействии на нее определениих климатических и других факторов для определения их влижимя.

<u>Оператия ТП.</u> Измерение параметров РЗА для определения ее состояния в процессе испетания,

Опереция УВ. Заключительни е измерения, проволимие по сисичаник испитаний (в намере и вне ее), с целью установления количественных и качественных зависимостей карактеристик РЭА от проведенных испитаний. Проведение внешнего осмотра РЭА, оценка влияний испитсней производится путем сравнения результатов заключетельных измерений, с результатами первоначальных.

Первие пять операций являются общими и имеют место для любого вида испытаний. Основной целью их проведения является исключение опибок из результатов испытаний, которые обусловлены следующим причинами: а) полядание на испытание бракованной РСА; б) проведение испытаний на к исправном испытательном оборудовании; в) проведение контролы испытательных режимов неисправными контрольно-измерительными приборами; г) нарушение работоспособности аппаратуры в процессе установки ее на стенде, подключение внешней аппаратуры.

Общей для эсех видов испитаний является также и восьмая операция, так как служит для оценки результатов испитаний. В то же время содержание 6-й и 7-й операций, а также методика их проведения зависят от вида испитаний,

I.5. Целы исинтаний РЭА на теплоустойчивость является определение способности РЭА сохранять параметры в заданных пределах в условиях воздействия на нее повышенной температуры.

# 2. OBOPYHORAFUE JUR HOUPYEHMR WICHTATEUBHOPO PERMA

Испетание на воздействие температурных изменений проводится в специальном испетательном оборудовании. В ГОСТ 10070-71 дается перечень оборудования, которое позволяет проводить спедуищие испетании: камера вкабная для испетаний на воздействие тенла и колода КТХ; испетаний на сдновременное или раздельное воздействие тенла (или колода) и пониженного атмосферного давления КТХБ: испетаний на одновременное воздействие тенла и относительной влажности или раздельное воздействие тепла (или колода) и относительной влажности КТХБ, камера сундучвая для испетаний на воздействие тенля, или холода.

Основные технические характеристики таких камер: коминальный рабочий объем,

никний и верхний воспроизводище предели температур. C: время достижения мансимальной и минимальной температуры от  $5^{\circ}C$ . жин:

неравномерность температурн в полезних объемах пенагруменних камер.

Получение повышенной температури осуществляется подачей нагретого воздуха непосредственно в нолезный объем или путем обеспечения имриуляции теплоносителя (воздуха) внутри металлической рубащии камери, окружающей полезный объем. Обеспечение равномерной температуры по объему камери достигается размещением нагревательних злементов на дне и стенках камеры, а по всяможности и в двери. Постоянство температуры в камере достигается автоматическим включением или отключением части нагревательных злементов в зависимости от изменения температуры.

Получение пониженной температури может достигаться днумя способами: непосредственним охожидением с помощью хладоагента (жидкий азот, кислород, двуокись углерода и др.) или косвенным охлаждением с номощью компрессорной установки. В этом случае также используется кладоагент (фреон, амилак и др.). При непосредственном охлаждении камери находит применение двуокись углерода, которая при температуре ниже -78,5°C находится в твердом состоянии. В среде с температурей вные -78,5°C двуокись углерода испарается в безвредний газ. При этом поглощается тепло окружающей среды и температура ее понижается. Недостаток этого способа заключается в том, что происходитболь ой расход клацоагента. Достоинство - простота получения низкой температури.

Косвенний способ склаждения основан на свойстве жидкосте пра испарении поглощать тепло из окружающей среды. Техническое осуществлание данного способа основано на применении компрессорной испатательной системы оклаждения (колодильная система). Принцип действия ее состоит в том, что газосоразний кладоагент скимается компрессором до давления, обеспечивающего конденсацию газа. Далее кладоагент, проходя по радиаторам, испарается и оклаждает окружающую среду. 
Колодильная система может быть одноступечатой, двух- или трехступенчатой. Количество ступеней зависит от того, какую температуру и в течение какого времени следует получить. Чем ниже требуемых техно-ратура и время ее получения, тем больке делается ступеней.

#### S. HPWBOPH JUR USMEPEHUR HAPAMETPOB UCHSTATEJISHSK PEKUMOB

К приьорам, позволяющим контролировать температуру, относятся теммометри, терморезистори, термопари, термокарандами и термонарски

Наибольшее респространение получили жицкостные (ртутине) термометри благодаря своей простоте, сравнительно високой точности и удобству эксплуатации. Основной их недостаток — инеримонность. По функциональному назначению жидкостные термометры можно разделить на максимальные, менимальные, измерительные и контактине.

Максимальный термометр служит для регистрации и сохранения показаний намбольней температурн. Для этого в его резервуаре с ртутью установлен конусний штифт, которий не препятствует движению ртути при распираний из резервуара в капилляр, но препятствует обратному ее движению.

Минимальный термометр служит для регистрации наименьшей температури в отдельный промежуток времени. Достигается это введением в капилляр термометра подвижного штиўта с утолщением на концах. При понижения температуры вследствие набольшой силы трения штиўта с капилляр штиўт будет перемещаться вслед за поверхностной пленкой спирта в капилляре. При повышении температуры спирт свободно обтежает штиўт, не трогая его с места, так как сила трения его головок с стенки капилляра превышает силу, с которой спирт толжает штиўт.

Измерительный термометр служит для показания текущей температури в данный момент времени.

На основе измерительного термометра изготовляется контактные термометр, который широко применяется в испытательных установках. В напилляре такого термометра встроен контактный проволок, который

можно перемещать по капилляру. Задание требуемой температуры осуществляется посредством установки конца проводка по шкале термометра на нужный уровень. Проводок в капилляре движется на гайке, перемещаемой по винту с помощью магнитной новоротной го-ловки.

При достижении в камере заданной температури термометр замикает электрическую цепь регулятора температури. Последний производит необходимие коммутации энергетических агрегатов.

Креме жицкостних термометров нашии применение также деформанионные, которые можно разделить на биметаллические и манометрические.

Биметаллический термометр состоит из биметаллической пластини, которая под действием температури изгибается. Деформацию рластины можно использовать для приведения в движение стрелки, которая передвигается по шкале и указывает температуру замыкания (или размыкания) электрической цепи терморегулятора или для приведения в дагжение пера самописца (термографа).

Манометрический термометр представляет собой трубчатую пружину, заполненную жидкостью. При повышении температури жидкость в пружине расширяется и разгибает ее. Разгибание пружини непользуется для проведения в движение стрелки пера самописца, стрелки термометра или контактов терморегулитора.

измерение температури можно производить также с номощью терморезисторов, сопротивление которых с изменением температури изменяется. Из-за малых размеров и соответственно теплоемкости терморезисторы имеют малую термическую инерционность. Основной их недостаток — склонность к старению. Терморезисторы для измерения температуры чаще вылючаются в илемо моста измерительной схемы. Погрешность измерения температуры с помощью терморезисторов не превищает  $\pm$   $1^{\circ}$ C.

Простим, надежним и удобним средством является измерение температури с помощью термопари. Она состоит из цеух разнородных металлических проводов, соединенных на одном конце найкой, сваркой или скручиванием. Если поместить это соединение в место измерения температури, а противоположние конци в нормальние температури, а противоположние конци в нормальние температур, которая визнвает ток в замкнутой цепи. Термопари позволяют измерять температури в любом требуемом дивпазоне с погрешностью не более 1% от измержемой величием.

Измерение температуры с помощью термокрасок и термо-карандашей основано на свойстве вешеств, входящих в их состав, определенным образом изменять свой цвет при воздействии температур (600-700 $^{\circ}$ C) с погрешностью от 5 до 30 $^{\circ}$ C.

#### 4. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВНИ

В качестве испытательного оборудования в дабораторной работе используется камера тепла типа SV -12.

Она представляет собой вкаф с двойными стенками и двойным дном. В двойных стенках расположен нагреватель. Теплий воздух через вентиляционные отверстия во внутренних стенках поступает внутрь камери. Для возможности непрерквной циркулними воздуха в верхней стенке камери предусмотрено вентиляционное отверстие. Для размещения изделий в камере предусматривается установка полок и кронштейнов так, чтоби расстояние между изделиями и стенками было не менее 20 мм. Камеры позволяют производить испитания на воздействие сухого тепла в дианазоне температур ст 40 до 200°С с точностью поддержания заданной температуры  $\pm 1$ °С. Градиент температуры в камере поддерживается с помощью терморегулятора, в состав которого вкодет ртутный контактный термометр.

В лабораторной работе в качестве испытуемых функциональных узлов РЭА используются мультивиораторы, выполнениие на интегральных микросхемах серин 1155. В качестве активных элементов мульвибраторов используются логические схемы 20-не типа К155ЛАЗ.

На рис. I показана принципиальная схема исследуемого функципиального узла, который состоит из генератора импульсов, длительность и период повторения которых определяется величинами сопротивления резистора R1, емкости конденсатора CI и уровьем логического единицы  $U_2$  и логического нуля  $U_0$ , элемента DD I-2, а также уровнем сигнала  $U_{BX}$  на первом входе логического элемента DD I-1, приводящем и исменению его выходного состояния. Кроме того на длительности формируемых интервалов оказывают влияние входные токи логического элемента DD I-1.

Длительность генерируемого милульса на виходе такого генератора можно в первом приближении определить по формуле где R - Ri Reso . Rexo - эквивалентное входное сопротивление логического элемента DD I-I при напряжения на его аходе меньше U.

Димтельность пауз между генерируемими импульсами можно опреде-

лить в первом приоделении как:

 $Ru = \frac{kt}{Rt} \frac{Rut}{ks_{1}}, \quad Rext - \text{эквивалентное входное сспротивление}$ логического элемента 🕖 I-I при напряжении на его входе больше

руют одиночние импульов на своем веходе в ответ на каждий импульс на их вмоде. Длительность этих виходинх импульсов определяется по аналогичным Тормулам, что и для нервого мультивибратора МВ-1, однамт в схему третьего мультивноратора 13-3 введени дополнительние элемонты , уменьшающие зависимость длительности эго выходных импульсов от изменений нарамотров логических элементов.

Как видно из приведенных формул, нермон повторения импульсов и ил длительность являются бункциями параметров схем мультивибраторов R , C ,  $V_0$  ,  $V_4$  ,  $V_{6Y}$  . Эти нараметры при изменении температури окружающей среди каменяются, в результате чего каменяются и виконние нараметры мультивибраторов МВ-I, МВ-2, МВ-3.

В процессе виполнения работи необходимо исследовать, как изменяются цлительности, формируемие мультивибраторами при изменении температури и сделать виводи о работоспособности функционального узла по результатам испитаний исходя из предсявленных к вему требований.

Для измерения выходных параметров испытуемого функционального узла в лабораторной работе используется электронний осщиллограф и исмеритель временних интервалов, полимочаемие к соответствующим выходам мультивибраторов.

Измерение температуры внутри термокамеры и регулирование тска ее нагревателей осуществляется с номощью автоматического потенциометра ЗП-120 с термонарой в качестве датчика температуры. располагаемой внутри термокамеры. Функциональная схемя автоматического потенциометра приведена на рис.2.

Измерение ЗДС термонары производится методом компесации путем сравнения неизвестной термоэлектродвижущей сили 🚑 с падением напряжения на налиброванном реохорде  $R\rho$  .

Компенсационная схема потенциометра состоит из реохорда Ар


с ползунком K , электронного усилителя Y , электродвигателя II и источника питания.

Электродвигатель  $\mathcal{L}$  через редуктор  $\mathcal{P}$  связан с ползунком  $\mathcal{K}$  и стрелкой указателя температури. Действие компенсационной схем: сводится к автоматическому перемещенто ползунко  $\mathcal{K}$  по реохорду в сторону уменьшения напримения рассогласования (разности текмо-электродвижущей силы:  $\mathcal{E}$  и надения напряжения на реохорде  $\mathcal{P}$  ) — тех пор, пока это напряжение не станет равным нуж.


Таким образом, положение ползунка К г свизанной с ним странкой привора однозначно определяет величину термозлектродыхущей сили, а следовательно и измеряемую температуру.

## 5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ

- 1. Какова цель данной работн?
- 2. Кание существуют разновидности темлературных возвействий за РЭА?
- 3. Как изменяются параметри материалов, из которих изготавливаются элементи конструкций РЭА. при изменении температури опружающай от ин?
- 4. К каким вредним последствиям иля конструкции РЭА приводят температурные изменения?
- Какие существуют види испатаний на воздействие температурных
- 6. Какое испитательное оборудование используется для испитаний на возделствие температурных изменений?
- 7. Каким образом получаются необходимые температурные решили в намерах для испитаний на воздействие температурных изменений?
- 2. На каких принципал основани прибори для измерзитя, контроля. темпетрации и поддержание запотогими томпаратурных режимов и исп. тательных камер?
  - 5. Из каких составлям частей состоит дабораторная установка?
- 10. Ла каких основно сперина оботокт процесс испотаний РЭА на теплоустойчивость, теплостойкость?
- II. Color of reconstruct o perympoeter temporary is a repmonamepe?



🕞 ч с. І. Принциплальная скема функционального узла




Р п с. 2. Функциональная схема измерения термоэлектроцвижущей сили термопари

#### порялок провенения испытаний

- I. Расположить в рабочем объеме камеры испитуемое устройство (йунициональний узел на основе мультивибратора).
- 2. Включить электронний осциплограф и электронний измеритель времежных интервалов.
- 3. Подключить виходной кабель, идущий от испытуемого функклонального узла ко входу осниллографа и измерителя временних интервалов, обращая викмание на то, чтобы вилки кабелей с обозначением " — " "корите" били включени в соответствующие входи осниллографа и измерителя временних интервалов.

Включить тумблер питания функционального узла.

- 4. Установить на осциллографе СІ-І5 ручкой: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в положение 20 мкс/см, множитель длительности положение X I; ЗАПУСК в положение V ; СИНХРОНИЗАЦИЯ (внешняя) в положение ИССЛЕД. СИГНАП; УСИЛЕНИЕ в положение 2 У/м ;
- 5. Ручками СПАХРОНЕВАНИЯ (центральная) и ПОДСТРОЙКА СИНХРОНИ-ЗАЦИИ добиться устойчивого изображения генерируемых мульвибратором и импульсов на экране осциллографа, состветствующего тому, которое изображено на рис.3.



Р и с. 3. Оспиллограмма виходинх ямпульсов

- 6. Ручками ЯРКОСТЬ, ФОКУС и АСТИТМАТИЗМ добиться того, чтоби импулься разворачивались тонким ярким лучом.
- 7. Установить на частотомере ЧЗ-7 ручки: пределов измерения частоти в положение 10 кГц; переделов измеряемого напряжения импульсов в положение 0.1-200 В: тумблер режима работи в положение ИЗШ.
- 8. Произвести измерения дли: ельностей генерируем, х мультивибраторами импульсов в нормальных условиях. Полученние данные занести в табл. Г.

#### Таблица І

		ператур			
Измеряемий параметр	Нормань- ные ус- ловил	+40°C	+50°C	+60°C	+7090
Частота, кГц Длительность импульса МВ-I Интервал между импульсами МВ-I Елительность импульса МВ-2 Длительность импульса МВ-3					

- 9. Закрыть дверцу камери. Установить на автоматическом потенциометре  $3\Pi$ -I20 контактний узел соответствующий температуре  $+40^{\circ}$ C и вилючить камеру. Дать видержку времени до установления в камере температуры  $+40^{\circ}$ C и еще I0 мин.
  - 10. Произвести измерения нараметров мультивибраторов.
- II. Установить в камере последовательно температуру +50, +60, +70°C каждий раз делая видержку на IO мин после установления в камере заданного температурного режима и измеряя длительности импульсов мультивибраторов. Полученние данные занести в табл. I.
- II. Получите у преподавателя технические требования к функциональному узлу.
  - 7. COLEPBAHME OTYETA
  - І. Цель работы.
  - 2. Краткое описание лабораторной установки.
  - 3. Данние измерений, таблица, графики зависимости.
  - 4. Выводн о характере полученных зависимост: .
- 5. Виводи по результатам испитаний функционального узла на теплоустойчивость.

Лабораторная работа 2. Испитание рЭА на воздействие повишенной влажности на свойства РЭА, методами измерения повишенной влажности, получить навык работи с испитательным оборудованием.

#### I. TEOPETWIECKWE OCHOBH

#### І.І. Влияние влажности на РЭА

Злияние влажности на элементи конструкции и свойства РЗА определьнося в нервую очередь свойствами води. Так, котя объемное сопротивление абсольтно чистой воды велико и составляет величину порядка 20 МОМ/см<sup>3</sup>, однако легко загрязняясь изменяет сопротивление, особенно поверхностных пленок влаги, в широких пределах. Диэлектрическая постоянная воды имеет високое значение, примерно 81 и практически от частоты не зависит. Однако с ростом температуры значительно уменьшается


Тангенс угла потерь недистиллированной води зависит от температуры и от частоти. На частотах више 10 МГц молекула води вследствие ее поларности начинает поглощать энергию колебаний, и поглощение это с ростои частоти увеличивается. Поэтому тангенс угла потерь резко увеличивается на частотах више 10 МГц.

К важным физическим карактеристикам води в паросбразном состоянии относится вязкость, проницаемость, давления паров и плотность. Вязкость является мерой внутреннего трения в газе при перемещении одного слоя относительно другого. Проницаемость определяет количество паров которое может бить перенесено через слой воздуха. Пари води подчиняются основным газовим законам в отношении текператури, давления и объема. Давление, оказиваемое парами води является парциальным давлением и в естественной атмосфере складивается с парциальным давлением других газов, образуя атмосферное давление.

Вес воды, содержащийся в воздуже при насыщении, изменяется с температурой в соответствии с тем же законом, что и давление паров. Карактер этого изменения показан на рис. Г. Указанная зависимость карактеризует абсолютную влажность насыщенных водчинх паров в зависимости от температуры.

Для оценки степени влажности, наряду с понятием абсслютной влажности, применяется понятие относительной влажности, равное отношению фактического давлении наров воды к давлении паров в насыщенном сооточнии. При понимении температури насыщенного парами воздуха, пар частично понденсируется и превращается в жидкость.

Высокая влажность окружающего воздума, эсобенно в сочетаны с



Зависимость авсолютной влажности 2/ст<sup>5</sup> воздуха, от температуры при 100% относительной влажности и нормальном атмосферном давлении

повишенной температурой среди способствует бистрому разрушению аппаратури, при этом интенсивность отказов наземной радиоаппаратури више, чем при любих иних воздействиях. Циклические воздействия влажности в условиях високой температури дает еще более високую интенсивность отказов.

При работе аппаратури во влажностной атмосфере влага обволакивает зе снаружи и проникает внутрь. Поглощение энергии электромагнитних полобаний влажной средой визнвает дополнительные потери в индуктивных и эмкостикх элементах, т.е. ведет к снижению КПД. Образование пленок на деталях и материалах играет очень важную роль. Вследствие загрязношия поверхности нас упает бистрая ионизация и увеличивается проводишность пленки воды. Пленка эпособствует появлению проводящего качала и возникновению емпостного эффекта, эбусловленного высоким эначением диалектрической поэтоянной, Эти эффекти при электрических измерениях проявляются в изменении сопротивления изоляции, поверхностного сопротивления, индуктивности, емкости, коэффициента рассеяния и добротности

Под действием влаги параметры полупроводникових структур изменяэтся, что приводит к дрейфу электрических параметров интегральных жикроскем, уменьшение коэффициента усиления транзисторов, изменение пробивних напряжений п/п переходов. Особенно опасна для микроскем электролитическая коррозия, под действием которой образуются электроизолиционные слои, в результате которой метализация и резистивные слои обрывается в месте положительного контакта. Если продукты корроэни растворими в воде, то ионы металла могут переноситься в растворе от анода к катоду, образуя дендридине кристаллы "Уси", замикающие шеталлизированные токоведущие проводимки.

Проникновение воды и паров в материалы органического происхождения визывает изменение размеров, понижение сопротивления изгибу и в некоторых случаях повышение сопротивления удару вследствие увеличении влакости материала.

# 1.2. Принципы получения испытательных режимов

Необходимая влажность воздуха может бить достигнута следующими способами: откритым — когда воздух соприкасается с откритой новерхностью (водной); закритим — когда влажность достигается путем прикучлении воздуха через закритое увлажнительное устройство.

Открытий опособ, воспроизводящий природине условия увлажнения возпука, котя и прост, но практическое его применение ограничивается необходимостью строго ноддерживать постоянство разности температур

воздуха и воды, а также точности регулирования текпературы в пределах поихрометрической разносты.

Понижение темпоратури более, чем на 0,5°С при високой относительной влажности и повышенной температуре может поивести к выпадения росы, что является недостатком способа.

Характерной особенностью закритого способа является наличие ниркульции воздуха через увлажнительное устройство. В увлажнителе воздух либо смешивается с расшиленной водой, либо барботируется через слой воды. Закритий способ нозволяет регулировать содержание влаги и температуры атмосферы камеры за счет измонения количества циркулирующего увлажненного воздуха в замкивутом длясте и степени его подогрева.

#### 2. METOHH USMEPEHIH BJAHHOCTH BOSINYXA

К наиболее известным и применяемым методам измерения владности воздуха относятся психометрический, сорбционный, спектрометрический, дифрузионный, конценсационный, пьезометрический.

Психрометрический метод основан на измерении психрометрической разности (разности между показаниями обичного сухого термометра и термометра, на баллон которого надет батист, смоченний водом. Психрометрическая разность занисит от влажности окружающего воздуха. Чем она ниже, тем интенсивней происходит исперение воды со смоченной ткани, что приводит к охлаждению термобаллона и понижению температури "мокрого термометра". Измерители влажности, основаниие на психрометрическом методе, применяются для измерения больших влажностей (20-100%) с небольшой точностью в жилих и служебних помецениях. Сорбидонный метод использует поглощение влаги какин-либо тигроскопическим веществом. Различают:

сорбционно-деформационный метод — о влажности судят по деформации гигроскопического материала (обично человеческого волоса, животной или синтетической пленки). Этот метод позволяет измерять большие относительные влажности 10...100% с небольшой точностью ( $\pm 5\%$ );

сорбционно-электролетический метод — о влажности судят по изменение электропроводности поглотителя влаги — сорбента. Применяется при измерения относительной влажности в пределах 20... IOO% с удовлетыю влажности в точностью;

сорощионно-кулонометрический метод - влажность определяют по толичеству электричества, илущего на электролиз влаги, поглощенной пленкой частично гидрагированной пятиокиси фосфора. Применяется для измерения влажности в очень широком диапазоне абсолютной влажности - от 0,005 до 100мг/см<sup>3</sup>;

сорбционно-весовой метод — определяется масса влаги M, содержащая—ся в известном объесо  $\sqrt{\phantom{a}}$ . Отношение этих величин дает авсолютную влаяность  $M = \frac{M}{2}$ . Применяется в лабораторных условиях;

сорционно-термический метод - измеряется количество тепла, выделичегося при поглощении влаги гигроскопическим материалом. Применяется редко ввиду сложности измерения тепла.

Дийрузнонный метод базируется на дийрузии газов через пористую перегородку. О величине влажности судят по разности давлений внешней среды и газа в камере, отделенной от этой среды пористой мембраной. Применяется редко.

конденсационний метод — метод точки росы, когда определяется температура точки росы, г.е. температура, при которой наступает насыщенное состояние анализируемой среды при ее охлаждении. Приборы, основанные на измерении точки росы находят широксе применение для измерения очень малой величины влажности при контроле величины влажности осущенного воздуха. Применяется как в лабораторных условиях, так и в полевых:

чисто конденсационный метод — измеряется количество анализируемого газа и объема води, выпавшей в холодильнике в виде конденсата. Применяется в лабораторных условиях.

Объемный или пьезометрический метод предусматривает определение изменения давления взятой пробы газа в результате поглощения водяного пара сорбентом или вымораживанием. Применяется в лабораторных условниях. Этот нар при необходимости подается в камеру для увеличения влажности.

#### 3. ОБИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

В лабораторной работе в качестве исинтуемой РЭА используется колебательный контур, схема которого ноказана на рис.З. Он состоит из катушки индуктивности L, намотанной с шагом на керамическом основаних, и конденсатора С с воздушным диэлектриком. Как известно, резонансная частота такого колебательного контура определяется формулой

$$f_o = \frac{1}{2\pi V L c} \quad .$$




Рис. 3. Принципальная и эквивалентная (б) сказа колебательного контура

где  $f_0$  — частота, Гц: L — индуктивность, Гн: C — емеюсть, Ф, а добротность контура определяется формулой

Q= wp = f = 15 = 1 = 277 her.

где  $\ell^*$  — эквивалентное активное сопротивление элементов колебательного контура, Ом;  $W_{\rm Cl}$  — энергия, рассеиваемая в контуре за один период колебаний;  $W_{\rm Cl}$  — реактивная энергия контура.

Как видно из приводенных формул, такие пораметри колобатольного контура, как резонанская частота  $f_{o}$  и добротность g , являются функциями параметров схемы контура L , f и f .

Эти параметры при изменении вдажности окружающей среды изменяются, в результате чего изменяются и выходные параметры полебательного понтура  $f_0$  и Q. Как изменяются эти выходные параметры при изменении влажности, необходимо исследовать в процессе выполнения работы.

В качестве испитательного оборудования в лабораторной работе используется лабораторная камера влаги, которая состоит из основания, степлянного колпака и испарителя. Испаритель состоит из резервуара с водой, в котором расположен нагревательный элемент для подогрева води с целью интенсирикации испарения води. На основании закрешлени катушки индуктивности и конценсатор колебательного контура; вентилятор для перемешивания воздуха под колизном с целью установления равномерной влашности воздуха по объему камеры и психрометр для измерения влажности воздуха в камере.

Для измерения виходних нарометров политуемого колебательного контура в процессе испитаний в лабораторной работе испульзуется  $\mathbb{Q}$  -метр типа УК-I.)

С помощью Q -метра измеряется и резонансная частота, добротность колебательного контура и изменение его собственной емкости.

# 4. BONPOCH JUST HONVCKA K PABOTE

К выполнение лабораторной работы студент приступает после получения допуска от преподаватели, ведущего лабораторные работы.

- І. Какова пель данной работы?
- 2. Каковн основные физико-химические свойства воды?
- 3. К каким вредным последствиям для конструкции РЭА приводит повишенная влажность сиружающей среды?
- 4. Какже изменения механических свойств вызывает повышенная. влажность в РЭА?

- Какле изменения электрических свойств визывает повышенная влажность в РОА?
- 6. Какие причины внезапных отказов может вызывать повыжанили владность в P3A?
- 7. Какие причими востепенных отказов может вызывать повищенная влашность в РСА?
- 8. Капие однествуют принциих полученил повишенной владности в повытательных камерам?
- 9. В чем сущность закритого способа получения повищенной длагиост с испытательных намацах?
- 10. В чем сущность отпритого способа получения повишенней вдажности в камерах?
  - II. Какие существуют методы измерения влажности воздужа?
- 12. В чем суть всихрометрического метода измерения влажности воздуха?
- 13. В чем суть сорбционного метода измерения влажности воздуха? Назовите разновищиести сорбционного метода.
- 14. На наких принципах базпруются дверўузновый и конценсаторын мотоди измерення влажности воздуха?
- 15. Кание методы измеренил влажности воздуха можно использовать для автоматического управления испытательным режимом в камерах влажности?
- 16. Из каких составных частей состоит лабораториая установка? Назначение составных частей.

# 5. ПОРАДОК ПРОВЕНЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

I. Включить Q -метр. Произвести его начальную настройку. Для этого ручку диапазона частот поставить в положение 30-60; ручку поставить в левое крайнее положение:

левой ручкой УСТАНОВКА НУЛЯ выставить на нуль прибор МНОМИТЕЛЬQ правой ручкой УСТАНОВКА НУЛЯ выставить на нуль прибор Q значение верньера выставить на отметку 20 пФ.

2. Произвести измерение резонансной частоты и добротности колебательного контура при нормальных условиях. Для этого поворотом вправо ручек МНОЖИТЕЛЬ Q добиться того, чтобы стрелки прибора Q и МНОЖИТЕЛЬ Q находились на рабочей части шкал, затем медленным поворотом ручки частота M и добиться максимального отклонения вправо стрелеи прибора Q и мНОЖИТЕЛЬ Q

определить добротность колебательного контура путем перефармения значений показаний этих приборов и резонансную частоту по шкале частоты. Полученные значения частоты, емкости и добротность записать в табл. 2.

#### Таблица 2

'емпература "сухого" термометра. С	te			
Чампература "мокрого" термометра, С	±m			
Относительн <b>ая</b> влажность — О	-		1	
Резонанская частота,	MI II	- 1:		T I
Доротность Q	- 10-11			
Dakoctb c				
Наменение емкости контура		r-re-	The second secon	

- 4. Убедиться, что в резервуаре испарителя и психометра налита вода. Надеть на основание колпак, вилючать нагрезательный элемент, испарителя и вентилятор. Произвести измерение относительной влажности в камере, пользуясь при этом психометрической таблицей 3, эпределить значение резонансной частоты и добротности колебательного контура.
- 5. Произвести измерение изменений собственной ежиссти колебательного иситура в условиях повышенной влажности, для этого установить частому © -метра равной резонанской частот-е контура для нормальных условий и верпьером EMKOCTЬ добиться резонанса контура (по максимальному отклонению иншакатора © ).
- 6. По мере учеличения влажности производить измерение относительной влажности и соответствующего значения резонансной частоты, добротности колебательного контура и изменений емкости контура. Полученные панные занести в табл.2.
  - 6. COMEPHANNE OTHETA
  - I. Hear pasore.
  - 2. Краткое описание лабораторной установки.
- 3. Данные измерений: таблица, графики зависимости фосм Q от этнесительной влажности.
  - 4. Выводы о характера полученных завискиостей.

0 0 77 TREAME Понхрометряческог таблячи для температур от С до 1450 по втемному тармометру

HOKASAHM &									Pasi	Разность		TRUNK BORNER PL		CVXOTO	101 11	NEMBORO		TEDMOMETDE	80		
Tephoner-	0	0,5	1-1	5	O.	2.5	53	3.5	4	4 5	2	5 5	9	6,5	1	15	80	01'80	C)	0 12	10
0	001	06	BI	73	ą,	57	20	43	36	31	26	20	91	II	7	3					
3-1	100	06	82	74	99	50	3	45	(C)	33	8	23	01	16	11	000					
01	100	8	83	75	67	19	Z.	44	42	33	To	56	T.	BI	Ist	OI					
07	100	06	83	76	69	3	56	49	44	39	25	29	58	21	17	EE	10				
7	100	IG	22	177	20	2	57	51	95	42pq	36	32	28	ga ga	20	15	14	II			
ស	100	16	8	78	7	65	50	Z	48	43	33	34	30	8	23	61	44	12	10		
0	100	3	33	28	72	99	19	99	000	45	I	35	33	62	36	100	61	16	6.3	CI	
~	200	200	98	200	33	67	62	53	22	137	43	33	35	E	82	25	22	0	5	12	1 1 I I
(C)	100	000	98	8	74	99	63	0	40		45	TIV	37	33	27	30	23	21	IB	12	25
₫°	100	60	8	81	75	20	65	09	55	51	Z = Z	ಬ	39	35	32	20	23	24	2	0	17
10	100	8	87	82	3,6	77	99	19	22		8	455	10	38	34	31	33	28	E.	21	19
pot pod	100	ğ	88	82	22	32	67	62	200	22	20	47	43	40	36	33	30	<u>0</u>	25	83	20
12	100	8	88	82	28	73	88	63	59		62	43	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	CV 7	(D)	35	32	30	R	100	22
E	100	8	88	83	7,00	73	69	28	10		53	50	45	43	40	37	34	(a)	53	23	24
F 5	100	8	83	833	7.9	E.	20	99	62	58	3	Price Price	47	45	41	30	35	85	31	29	25
12	100	ð	80	200	000	23	11	23	63	200	10	03	O: 177	46	43	14	37	500	ಣ	₩.	28
16	100	93	06	22	00	23	122	67	3	09	5	23	50	48	44	42	39	50	24	32	30
17	100	Ç	06	ő	18	2	73	99	8	0	200	Z.	52	40	4	44	0	33	36	3	31
18	38	95	06	33	₩ ©	22	74	69	99	62	58	99	53	50	ada [	45	42	40	37	35	33
T.O	100	E	5	855	K. C.	2	Z.	20	99	00	09	200	35	10	48	46	43	20	39	37	34
20	100	9	O>	92	82	8	75	5-	- - - -	ैं	5	33	55	53	0.7	47	44	43	90	33	35

		1																								
	67	37	33	39	40	CV 10ff	4	24	45	9	47	48	48	0	20	2	}⊷d CD	52	22	533	20	S	55	22	100	28
	21	39	40	424	42	44	10	5	47	48	6)	50	1	10	52	52	533	533	3	22	55	50	56	53	57	57
	20	15	2.7 C.1	45	44	45	46	46	Ø.	49	15	Ig	53	53	To the	8	55	55	56	28	57	230	50	59	00	50
-	19 2	1	10	9	49-94	47	49	0.60	51	52	23	I	3	55	55	99	24	57	57	9	80	53	59	00	19	6.I
	81	6	5	00	6		7 19										50			59		19		52	93	53
and the	}( T \	14	0	01																		8			9	
1	}I	4	101	10			53																3		0	65
	9	150		3	53	Z	5	55	57	in	R	59	09	0	62	62	8	633	3	22	29	653	65	653	99	æ
Į	5.	22	0	50	56	Ø,	30	000	60	60	P. I	19	62	63	2	65	65	69	3	98	99	99	67	67	98	33
1	Œ	2	5	.8	2	5.9	9	2	62	62	63	3	92	99	99	67	67	9	8	88	68	83	60	0	0	20
	500	Ď,	000	19	9	63	10	35	65	65	99	67	67	89	59	69	20	20	20	7	14	17	2	2	73	S.
þ	100	100	10	60	Z	*5	-0.0	99	50	67	9	63	2	20	17	I	2	200	733	73	23	20	50	23	7.4	io.
1	F-1			67.	0			69									- W							9	9/	2
	(perce)																						(L)	m	(L)	
	07	3	600	-	5-		77										177			7		3/4	2	-	7	50
	O)	7	2	75	00	3	74	R	13	70	120	7	27	78	78	79	7.9	200	80	8	80	23	90	Œ	8	8
ı	00	33	0	36	22	11	73	0	70	5	720	80	8	80	BI	00	8	00	82	82	00	8	8	83	쫎	చ
1	2	Ö	200	000		$\omega$	00	03	32	82	82	8	8	83	8	83	8	8	82	8	8	93	ES LS	器	8	8
-	10	ω <u></u>	03	<u> </u>	25	22	:0	;	382	8	99	9	9	98	88	87	8	87	83	8	88	8	89	88	80	80
			25	137		98	(C) (C)	38	30	500	99	83	500	8	9	06	05	06	16	IS	IG	5	- CO	16		ep e
							25			35	23	22	3	(7)	2	3	9	23	X	X	100	S.	X	15	Z	Z
1	7									96							8							2	75	4
and delivery or				96			00																~		5	8
and a min	01	100	0	100	II	100	100	2	100	IOC	100	Ĭ	Ĭ	20	100	IO	100	100	õ	100	)(=	Š	10	100	10	188
accept in acceptance in debate	<b>3</b> —1	23	222	233	285	25	52	2	23	2	30	50	ಜ್ಞ	හ	75	8	36	22	8	33	20	hard V	53	13	44	32

# Лктература

- I. Мажинский В.Д. Контроль и испытания радиоаппаратуры. М.: Эмергия, 1970.
- 2. Кальман И.Г. Воздействие факторов внешней среды на аппературу и элементы. Методы климатических и механических испытаний. К.:Энергия, 1971.
  - 3. FOCT 16962-71, FOCT 19118-73, FOCT 16826-71, FOCT 20844-75.

Лабораторная работа 3. Граничние испитания функционального узла РЭА методами математического моделирования на ЭВ1

Цель работы: ознаксмиться с методом проведения граничных испытаний функционавльного узла с помодыю ЭЦЭМ типа EC 1050.

#### Теоретические основы работы

Межигания являются неотъемлемой частью разработки и создания радисаппаратуры. На этапе разработки наиболее предпочтительными являются методы испытаний, основанные на моделировании свойств элементов, функциональных узлов и РЭА в целом.

Таким испытаниям подвергают математическую модель функпуонального узла (СУ), построенную на основе принципальной смены этого СУ и вольт-амперных характеристик, входящих в нее влементов, с учетом ограничений, вытекающих из физической реализуемости и границ допустимых пределов измерения парамотров по поднести, температуре, наибслытим напряжениям, допустимым отклонениям токов и напряжений от заданных значений.

При этом все виды испытаний и исследований, применяемые для предсиграния места и времени полвления постепенного отказа элемента, донкционального узла или РЭА в целом, основанные на определении раязи граничных значений параметров элементов с работоспосм ностью и надежностью РЭА, принято называть граничными испытаниями.

Телью мерштаний пытается установление совокупности значений варьирузмых парометров внешних или внутренних вездействий и медели, соответствующих границе работоспособности функционального для, ари этом рия всек возмежных совокупностей внешних и энутрении параметров учитывают лишь два состояния, соответствуютиле нермальному выполнению функциональным узлом заданных функций следовом, при котором нарушается какое-жибо или несколько засана функционирования.

Голиминые испытания повволяют в процессе разработки выбиверменты скем, пераметры элементов, режимов работы и состеля в тогк этапов:

- Определение критериев отказа РЭА, исходя из требований технического задания и условий работы,
- 2) Спределение границ изменения фанторов, алияющих на рабогоспособность РЭА (напражений питания, внешние условия, параметра вмодного сигнала и т.д.), при которых РЭА сохраняет работо-

3) Определение границ разброса параметров элементов РЭА, при которых она остается работоспособной в нормальных условиях или при заданных условиях эксплуатации.

При граничных испытаниях имитируют изменения параметров РЭА (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, электронных и полупроводниковых приборов), влияющих на работоспособность.

В технических требованиях на РЭА обычно указываются допустимые предельные изменения выходных параметров  $y_{\mu}$  и  $y_{B}$ , которые определяют работоспособность РЭА. Аппаратура считается работоспособной, если выполняются условия работоспособности

для всех выходных параметров.

В результате граничных испытаний получают область работоспособности РЭА в одномерном или двумерном простренстве.

# I. Методика проведения граничных испытаний

В простейшем случае граничные испытания проводят следующим образом:

В модели плавно или дискретно изменяется параметр какоголибо элемента  $X_{\ell}$ . В процессе этого изменения контролируются значения выходных параметров  $\frac{1}{2}\ell$ . Изменения параметра элемента  $X_{\ell}^{\dagger}$  в ту и другую сторону от номинального значения производят до тех пор, пока не будет нарушено условие работоспособности хотя бы по одному выходному параметру  $\frac{1}{2}\ell$ . По полученным данным строят графики зависимостей

на которые наносятся предельные допустимые значения  $Y_H$  и  $Y_G$ . Через точки  $Y_H$  и  $Y_G$  проводятся прямые параллельно оси Если из точек пересечения этих прямых с кривой  $Y=J(\chi)$  опустить перпендикуляр на ось X, то их пересечения с этой осындадут  $X_{min}$  и  $X_{I}Y_{I}C_{I}\chi$ , определяющие область работоспособности в одномерном пространстве.

На практине более важным является случай, когда на выходной параметр У оказывает влияние не один, а несколько параметров X: к е м

Х: ,к е,м Дяй случая с двумя такими параметрами испытания осуществяяют следующим образом: Выделяются параметры элементов  $X_1$  и  $X_2$  с наибольшими коэффициентами влияния. Задается какое-то дискретное значение  $X_{1-1}$  первому параметру и варьируют параметр  $X_2$  в ту или другую сторону относительно среднего значения  $X_2$  до нарущения условия работоспособности. Значения  $X_{2-1}$ , при которых условие работоспособности нарушилось, фиксируется. Затем параметру  $X_1$  задается новье значение  $X_{1-2}$  и вновь изменяется значение  $X_2$  в ту и другую сторону от  $X_2$  до нарушения работоспособности.

Оначения  $\chi_2$  3., при которых произошло нарушение условий работоспособности также фиксируется.

Полученные таким образом сочетания значений  $A \neq x X^*$ , при которых имели место нарушения работоспособности, являются координатами области работоспособности. Эти точки затем откладываются на плоскости в системе координат  $X \neq x = X^*$ 


Соединяя эти точки строят область работоспособности в двух верном пространстве.

Исходя из области работоспособности можно определить область попусков, которая должна вписиваться в сбласть работо-

# - Модель функционального узла

В качестве простейшей модели функционального увла примем параметрический стабиливатор напряжения на стабилитроне, широко применяемым в источниках питания, в ограничителях, в устройствах длиты, в изчестве источников опорных напряжений для аналого-префровых и ифровналоговых преобразователей и др.

Принципиальную смему функционального уала можно представить в следующем виде:



Едесь E - напряжение источника питания;  $R_6$  - балиастный резистор; VD - полупроводниковый стабилитрон;  $R_H$  - нагрузочный резистор.

Критерием отказа выбранного функционального узла определим исходя из требований к допустимым изменениям выходного напражения  $\Delta U$  на сопротивлении нагрузки  $R_H$  при изменении величины нагрузочного резистора  $R_H$  в пределах от  $R_{HH}$  до  $R_{HB}$ 

изменения напряжения на входе стабилизатора  $\mathcal{E}$  в пределах его возможных отклонений:

где 3 — относительная нестабильность питающего напряжения при выполнении условий работы балластного резистора Rs и стабилитрона VD без отказов, обусловленных их перегрузкой по токам, мещности рассеяния энергии и напряжениям.

В некоторых случаях, особенно в прецизионных стабилизаторах, существенным является и изменение параметров элементов пли изменении температуры окружающей среды. Температурные влияния учитывают соответствующим изменением параметров элементов рассматриваемой цели. Так, например, с увеличением температуры окружающей среды, допустимая мощность рассеяния стабилитроном и балластным резистором может снижаться, что может быть задано в технических требованиях графически или аналитическими зависимостями, которые можно учесть при анализе отказных ситуаций.


Анализ принципиальной схемы стабилизатора показывает, что наиболее сильное влияние на выходные параметры, при выбранном типе стабилитрона, оказывают входное напряжение С и величина балластного резистора КБ, поэтому их можно выбрать в качестве переменных величин, в поле изменения которых и будет определена область безотказной работы (ОБР) с учетом изменения сопротивления нагрузки в пределах от Кны до КнВ, вармаций входных напрянаний из-за нестабильности питающей сети и при изменении температуры окружающей среды.

Для определения параметров функционального узла с целью определения его функционального состояния (отказ или нормальное функционирование) необходимо выполнять расчет его электрических параметров.

# 3. Методика расчета электрических параметров функционального узла

Для расчета электрического режима функционального узла при заданных его внешних и знутренних параметров необходимо составить уравнения его электрического состояния на основе идеалязированной расчетной схемы (эквивалентная схема).

В расчетной схеме оперируют иделизированными параметрами элементов, вид которой для рассматриваемого случая может быть следующий.



При этом будем считать, что источних электродвижущей силы балластное сопротивление 1° и сопротивление км нагрузки линейны, а вольт-амперная характеристика / , описывающая свойства стабилитрона описана в виде кусочно-линейной или иной зависимести, описанной в виде таблицы или аналитически. Для иснерет ти примем табличную форму описания вольт-амперной характеристики стабилитрона при условии, что точность линейной интерполяции промежуточных значений приемлема.

Для расчета цепи воспользуемся методом эквизалентного генератора и проведем соответствующие преобразования эквизалентной схемы

PARE 
$$R_3 = \frac{r}{r + R_H}$$
;  $e = \frac{R_H E}{r + R_H}$ 

В этом случае расчэт пэти сводится к поиску решения нелинейного уравнения

в результате чего определяются величины тока  $\mathcal{J}$  через стабилитрон и напряжения на нем  $U_{\mathrm{LVO}}$ .

Величина тока нагрузки может быть определеча по найденному вначению  $U_{\rm CWY}$ , равному напряжению на нагрузочном резисторе и величине сопротивления интружки  $R_{\rm HI}$ :

$$J_{H} = \frac{U_{CT}}{R_{H}}$$

Ток через балластный резистор определится как сумма токов через стабилитрон и нагрузку

или по фермуле

$$J_{c} = \frac{E - U_{c} t}{R^{2}}$$

Мощность расселния тепла, выделяемого на стабилитроне определится как:  $\vec{P}_{CT} = \vec{J}_{CT} \cdot \vec{U}_{CT}^{T}$ 

а мощность, выделяемая в виде тепла на балластном резисторе

Проведя расчеты цепи для различных сопротивлений нагрузки, различных напряжений источника питания (в зеданых пределах их отклонений) и для различных температур окружающей среды (учитывая температурные изменения параметров вольтамперной характеристики стабилитрона, температурные изменения сопротивления балластного резистора и допустимых значений мощностей токов и напряжений элементов схем можно определить:

а) пределы изменения выходного напряжения как

- б) максимальные значения токов, напряжений и мощностей стабилитрона, балластного резистора,
  - в) наибольшего напряжения на балластном резисторе,
  - г) минимального значения тока через стабилитрон,
- д) допустимые значения токов и мощностей от температуры окружающей среды.

Найденные величины позволяют для каждой совокупности величины балластного резистора и номинального значения входного напряжения определить работоспособность функционального узла.

# 4. Укрупненная схема вычыскительной модели

BBON

арменных параметров  $k_0$  и  $\epsilon$  , задание жага вармация

Установление исходной совскупи. ... варыкруемых параметров

Спределение электрических параметров модели

Выявление этказных состояний модели

Изменение совокупности варьируемых параметров

тата при \окончании

Спределение электрических параметров модели и отказных состояний для новой совокупности параметров  $Q_{Z}$ 

Сравнение отказных ситуаций для двух последовательных шагов по варьируемой переменной

Ситуации совпали

Ситуации не совпали

Уточнение координат границы работоспособности и занесение в массив результата

#### 5. Структура программы

Программа составлена на алгоритмическом языке Фортран и содержит:

- 4.1. ) Головную программу
- 4.2. ) Подпрограммы первого уровня:
- а) исходной подготовки выходных массивов "CLIN" без параметров массивы, с которыми работает подпрограмма описаны в виде общих блоков.

Подпрограмма присванвает всем элементам массивов большое отрацательное число, необходимое для работы подпрограммы нахождения минимальных и максимальных элементов.

- б) пои ска максимального элемента "МАХ" (  $\chi \chi$  ,  $\chi$  ,  $\chi MAX$  ) с параметрами:  $\chi \chi$  массив значений из  $\chi$  элементов:  $\chi MAX$  имя которому будет присвоено значение максимального элемента.
- в) поиска минимального элемента массива " $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ",  $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ "), параметры аналогичны подпрограммам МАХ.
- г) определения электрических параметров модели для заданной совокупности исходных величин "MODEL " (K, E, C, RH)  $\overline{K}$  сопротивление балластное, E напряжение источника, RH сопротивление нагрузки. U напряжение на нагрузке определяются.
- д) печати результата по столбивм из нескольких точек массива  $^{\pi}$   $\mathcal{FE}(H$   $^{\pi}$  (), где  $\mathcal{I}$  количество столбиов чисел при печати результата  $\mathcal{I}$  1 количество выводимых точек.
- е) определения координат границы области безотказной работы "  $\mathcal{E} \, \mathsf{K} \, \mathsf{A} \, \mathcal{K}$  ".
  - подпрограмма выявления ситуации отказа "СТКАЗ".
- 4.3. ) Подпрограмма второго уровня определения тока через стабилитрон по заданному напряжению или напряжению по заданному току " $VA\chi$ " ( J3 , Uc , M) с параметрами J3 ток через стабилитрон, Uc напряжение на стабилитроне, M параметр (при M = 2 определяется ток по заданной величине Uc .
- 4.4.) Подпрограмма третьего уровня аложенности для линейной интерполяции вольтамперной характеристики стабилитрона  $"L_{I} > \Gamma"$  (XI, X2, X, YI, Y2, Y) с параметрами XI, YI координаты первой заданной точки, X2, Y2 координаты второй точки, X одна из заданных координат, Y определяемая координата.

#### 4. Подготовка к выполнению работы

- 4.1. Получить у преподавателя исходные требования к параметрическому стабилизатору напряжения, в которых должны быть указаны:
- 4. Г. Г. Стабилизированное выходное напряжение 50+5 В;
- 4.1.2. Допустимая нестабильность выходного напряжения П.Б.
- 4.1.3. Наибольший тен ( сепротивление) нагрузки (0,05) A, (0м);
- 4.1.4. Наименьший ток (сопротивление) нагрузки [0,01] А (Ом);
- 4.1.5. Нестабильность питакщего напряжения (+10)%;
- 4.1.6. Депустимов напряжение на балластном резисторе 20/В;
- 4.2. При подготовке и выполнению работы необходимо определить следующее:
- 4.2.1. Выбрать тип стабилитрона.
- 4.2.2. По справочным данным составить таблицу вольт-амперной карактеристики выбранного стабилитрона (9 точек).
- 4.2.3. Определить (по справочным данным) допустимую мощность стабилитрона, его максимальные и минимальные токи;
- 4.2.4. Определить приближенные значения величины напряжения источника питания, сопротивления белластного резистора и его мощность.
- 4.2.5. Задать диапазоны вариаций напряжения источника питания и сопротивления балластного резистора.

## 5. Порядок выполнения работы

- 5.1. Ввести исходные и подготовженные данные в программу , для этого необходимо выпочнико следующее:
- 5.1.1. Войти в сислему программирования ФОЙУС и режим редактирования программ, для этого необходимо:
- а) при дотавление по не цей и надписи ФОКУС на экране пистиея нажать, клавищу ВВОД на клавиатуре дисплея:
- б) при наприсе на виране ВАПЕ ИМЯ набрать с помощью илавиатури имя СТУДЕНТ и без пробека прифру-номер дисплея, после чего нажать клави: у ВВСД, после чего следует ввести пароль путем воськи-кратного нажатия клавиши с порядновым номером денного дисплея.
  Сатем нажать илавишу ВВСД;
- в) последующими нажатилим влавици ВВОД вызвать на экрендистиея список функций, на первой строке поторого полектся запись

#### І. РАЗЛЕЛ ПРОГРАММИСТА

2. . . . . .

Далее на клавиатуре набрать код "I" и нажать клавищу ВВОД. После появления на экране списка функций для пользования програмымстом войти в режим редактирования программ для чего необходимо набрать код 3 на клавиатуре и нажать кнопку ВВОД.

5.2. Выбрать из бибиотеки головную программу граничных испытания параметрического стабилизатора, для этого в самом начале первых трех строк дисплеи с помощью клавиатуры сформировать запись

MITREA FOTON GRANI

после чего нежать клавищу ВВОД.

После копирования текста программы на экране дисплея появится первая страница исходных данных, первое слово первой строки которых идентифицирует задание.

Подводя курсор к символам этого идентификатора заменить буквы идентификатора задания на первые шесть букв своей фамилии, набранные латинским шрифтом с помодью клавиатуры дисплея.

Затем подводя курсор к численным значениям исходных данных заменить имеющиеся числовые значения на требуемые исходные величины. После замены исходных данных на всем поле экрана установить курсор в нижнюю позицию нажав голубую клавишу с символом — , носле чего в позиции курсора набрать букву 3 и нажать кнопку ВВОД, тем самым будет выполнено звпоминание введенных изменений. Для продолжения списка исходных данных необходимо дополнительно нажать клавишу ВВОД, после чего на экране появится следующая страница исходных данных. Аналогично вносим соответствующие исправления исходных данных и на второй странице, после чего обязательно выполнить запоминание исправлений описанным выше способом.

После этого, проверив исправления исходных данных, с разрешения преподавателя можно произвести запуск задания на выполнение. Для этого нежимая клавишу погасить экран. После повторного нежатия этой клавиши на экране появится список функций из
которых выбираем функцию под номером 8 "Запуск задания на выполнение". После вызова которого в позиции курсора набрать символ
и нажать кнопку ВЕОД. Эти действия приведут к
считыванию исходных данных с дисплея и запуск программы для

проведения граничных испытаний по введенным исходным данным.

5.3. Проконтролируйте прохождение решения задачи по информации с экрана дисплея, который установлен в режиме ДИСПЛЕЗ-КСНССЛЬ. По окончании решения войдите в режим просмотра решений Для этого с помощью последовательного нажатия кнопок "К" и ВВОД вызвать на экран дисплея список функций программиста, где под номером 5 обозначен просмотр результатов, для выбора которого необходимо в позиции курсора набрать цифру 5 и нажать кнопку BBCS. Batem vkamute b kakom knacce hano mpocmatimbath decense путем ввода буквы "А" в позиции курсора в нажатия кнопки ВВСД. Посте этого на экране дисплея появятся пронумерованные по порядку названия задач, решенных к данному моменту времены. В месте курсора введите цифру - номер, стояций перед вашим варнантом ваначи, нажинте клавишу ВЗСП, а затем в позишки курсора набрать вя сту "З" и нажать кнопку ВВОД, при этом на экране дисплея появится результат граничных испытаний, в начале которого представлены оформленные специальным образом исходные данные.

#### о. Анализ результатов испытаний

В зависимости от исходных параметров, требования и диапазснов варьирования величины сопротивления балластного резистора и напряжения источника питания возможны три варианта результатов решений.

Тервий вариант. Во всей области задания вариаций сопротивления балластного резистора и напряжения источника питания параметрический стабилизатор нормально функционирует и удовлетворяе предъявленным к нему требованиям. В этом случае результатом решения является сообщение "Устройство работоспособно во всей области задания параметров к и л с указанием конкретных границ вариаций по к и л

Вгорой вариант. Во всей области задания вармаций сопротивления болластного резистора и напряжения источника питания не обеспечивается работоспособность параметрического стабилизатора в соответствии с заданными требованиями и свойствами его элементов. В этом случае результатом испытаний является сообщение "Остро во не работоспособно во всей области задания" параметров R и E ", далее указывается диапазон вариаций по R и R , а также сообщение о характере отказов для предних значений R и R .

Третия варнант. В сблести заданных вариаций по сопротивлению балластного резистора й напряжения источника питания существуют области наружения условий реботоспособности параметричествуют области наружения условий реботоспособности параметричествого стабилизатора. В результатах испытаний содержится информация о координатах границы работоспособности устройства с указением причины отназов на границы области безотказной работы и мещнести, петребляемой ст источника питания. Расшифровка причин отназов выполняется с номощью таблиц. Полученные результаты позволью построить область безотказной работы в координатах Диней и определить номинальные значения Киси и и нем депустимые сткя жения В и с от номинальных значения.

Т. Таблица кодировки отказов

		1		и ф	4 K H &	отка	3 O R	
Kc on ac	7	ME OUT	HOCTE :	MODHOCTH	ревышение наприжен. Залл.рез.	ния вы-	рон больше	Ток через стабилитрон меньше ре- комендуем.
]	Ž.		2	2	4	1.5	6	7
0			-	129	-	-	=	-
I			€.		_	4394	-	-
2			-	-	-	400	+	_
3			+	_	-	-	+	-
4			-	-	_	-	-	4
5			+	40	-	qua	-	<b>4</b>
5			-	-	-	769	+	-\$-
?			+	429	um	ener	+	+
8			per	404	-	+	-	etos
9			+	**	-	ф	-	9006
IO	H		<b>39</b>	6/9	-	+	. +	-
II	В	į.	+	-	-	+	+	90
12	(	-	-	-	-	+	_	+
13	D		+	-	404	÷	ede	4
14	E		-	ritter	-	*	+	+
<b>I</b> 5	F		+	-	-	+	+	+
16	G	- 1	-	+		-	-	•
17	H	١ .	+	*			-	600
18	1	٠   ٠	-	+	. <del>-</del>		+	-

1	2	3	4	5	6	75	
I9 7	+	+	-	-	+	-	
20 K	-	4	-	-	-	+	
2I L	+	4	-	-	-		
22 M	1-	+	-	-	+	-	
23 (		+	-	-	4	+	
24 G	-	+	-		-	-	
25 P	+	+	-	+	-	-	
26 R	-	4	-	+	+	-	
27 5	1 +	+	-	*		-	
28 T	-	+	-		-	+	
29 U	+	+	-	*	+	*	
30 V	. 2	+	-				
3I W		+	-	4	+	4.	
32 x	-		+	-	-	-	
33 y	1 +	-	+	-	-	-	
34 Z	-	-	ф	8		-	
35 6	++	-	+	-		-	
36 F	1=	-	•	-	-		
37 4	+	-	+	-			
38 ×	_	-		-	+	+	
39 3	+	-	+	-	+	+	
40 M	-	-	4	4	-	161	
41 N	+	-	+	+	-	-	
42 A	-	-	•	*	4	-	
43 F	+	-	4	4:	-	-	
44 9	-	-	+	+	-	+	
45 ф	4	+	4	+	-	+	
46 4	-	-	+	4	4	÷	
47 4		-	+	4	+	*	
48 LL	-	*	elfy-	-	-	-	
49 سے	+	- *	- +	-	-	-	
50 ь	-	+	+	-		-	
51 b1	+	4	nije.	-	4		
52 3	-	+	+	-	-	4-	
53 HO	+	*	+	-	-	+	
54 9	-	+	+	-	+	*	
55 #	4	+	+	-	+	+	
56 P.	-	<b>4</b>	+	+	-	-	-
57 &	-0.	+	ф	+	-	-	
O.							

Ţ		2	3	4	5	6	7	
88	4	-	+		+	. +		
58 59 50	7)	1.4	4	4	4		-	
	7-0	. F	-	+	4	-	+	
ST.	- 1	4	*	7	+	-	+	
17 12 33		-	÷		14	+		
53		- +		4		4	+	

## 3. Осцержание отчета

- I. јель работи.
- 2. Принципиальная скема параметрического стабилизатора.
- В. Исходные данные.
- 4. Графическое изображение зольтанперной характеристики стабилитрона.
- 5. Результаты расчетов, выполненные при подготовке исходных данных.
  - 6. Результаты расчета, распечатка ЩТУ.
- 7. Графическое изображение области безотказной работи с нанесенными на нее выбранными значениями  $R_{\rm min}$  и  $E_{\rm min}$ , а такая поле допуское для K и E .
- 8. Выводы и рекомендации по расширению области безотказной работы.
  - 9. Контрольные вопросы
  - І. Какова методика проведения граничных испытаний?
- 2. Как построить вольтамиерную характеристику стабилитрона по паспортным данным?
  - 3. Как построить область безотказной работы?
- 4. Как выбрать номинальные значения  $F_{HOH}$  и  $\mathcal{K}_{HOH}$  при заденных допусках для обеспечения минимального энергопотребления?
- 5. Какие возможные причини отказов параметрического стабилизатора?
- 6. Как учесть требования по обеспечению менимальных гебаритов и веса при выборе элементоз схемы?