А. А. Степанян, В. М. Белоусов

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОММЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В ряде случаев для контроля и управления производственными процессами необходимо осуществлять непрерывное измерение величины сопротивления электрической цепи технологических установок без нарушения режима их работы, например, для контроля электропроводности растворов, изучения механизма электрополирования, при совмещенном отжиге и волочении проволоки и т. д.

Описываемый прибор представляет собой следящую измерительную систему, в которой осуществляется сравнение части напряжения питания контролируемой электрической цепи с падением напряжения на шунте, пропорциональным току нагрузки этой цепи, в результате чего реализуется математическая операция деления напряжения на ток и показание прибора оказывается пропорциональным величине измеряемого сопротивления.

Принципиальная схема автоматического регистрирующего ом-

метра представлена на рис. 1.

Напряжение питания U подводится к зажимам I-1, а нагрузка $R_{\rm H}$ подключается к зажимам 2-2. На вход электронного усилителя подается разность двух напряжений, одно из которых

$$\frac{R_{\partial 1}}{R_{\partial 1} + R_{\partial 2}} \cdot U \tag{1}$$

пропорционально напряжению $\it U$, а другое

$$U_{\rm T} = \alpha R_{\rm p} I_{\rm p} + r I_{\rm p} \tag{2}$$


пропорционально току I, протекающему через измеряемое сопротивление нагрузки R _н.

Уравнение баланса напряжений на входе усилителя автоматической измерительной системы имеет вид

$$\frac{R_{\partial 1}}{R_{\partial 1} + R_{\partial 2}} U - U_{\tau} = 0.$$
(3)

Положение а подвижного контакта сопротивления реохорда R_{p} (положение каретки с указателем и пером) омметра определяется из выражений (2) и (3):

$$\alpha = \frac{U}{R_{p}I_{p}} = \frac{R_{\partial 1}}{R_{\partial 1} - R_{\partial 2}} = \frac{r}{R_{p}}.$$
 (4)



С учетом того, что

$$I_{\rm p} = U = \frac{R_{\rm m}}{R_{\rm m} + R_{\rm p} - r} = \frac{R_{\rm m}}{R_{\rm m} + R_{\rm p} + r}$$

после несложных преобразований найденное выражение приведем к виду:

$$\alpha = \frac{R_{\text{ii}}}{R_{\text{p}}} \left[1 + \frac{R_{\text{p}}}{R_{\text{iii}}} \left(1 + \frac{r}{R_{\text{p}}} \right) \right] \cdot \frac{R_{\partial 1}}{R_{\partial 1} + R_{\partial 2}} = \left(1 + \frac{r}{R_{\text{p}}} \right) \cdot \frac{R_{\partial 1}}{R_{\partial 1} + R_{\partial 2}} - \frac{r}{R_{\text{p}}}.$$
 (5)

После введения обозначений:

$$\frac{R_{\partial 1} + R_{\partial 2}}{R_{\partial 1}} = k_{\partial}$$
 коэффициент деления делителя напряжения; $\frac{R_{\rm p}}{R_{\rm m}} = k_{\rm p}$ - коэффициент шунтирования; $\frac{R_{\rm u}}{R_{\rm p}} = \beta$ - относительная величина измеряемого сопротивления нагрузки; $\frac{r}{R_{\rm p}} = \rho$ - относительная величина сопротивления коррекции нуля шкалы прибора,

уравнение (5) примет вид

$$\alpha = \frac{\beta}{k_0} \left[1 + k_{\text{tt}} \left(1 + \rho \right) \right] + (1 + \rho) \frac{1}{k_0} - \rho. \tag{6}$$

Па условия $\alpha \mid_{\beta=0} = 0$ имеем $(1+\rho)\frac{1}{k_{\alpha}} = \delta = 0,$

откуда определяется относительная величина сопротивления коррекции нуля шкалы прибора

$$? = \frac{1}{k_0 - 1} \,. \tag{7}$$

При выполнении условия (7) уравнение шкалы омметра имеет

$$\alpha = \frac{\beta}{k_{\partial}} \left(1 - \frac{k_{\text{ii}} \cdot k_{\partial}}{k_{\partial} - 1} \right). \tag{8}$$

Значение необходимой величины коэффициента шунтирования при заданном коэффициенте деления напряжения определяется из выражения (8), если положить

$$\alpha$$
 $\beta = \beta_{mas}$ 1.

При этом

$$k_{\rm ur} = (k_{\rm d} - 1) \cdot \left(\frac{1}{p_{\rm max}} - \frac{1}{k_{\rm d}}\right). \tag{9}$$

Если коэффициент деления делителя напряжения омметра выбрать неизменным и, кроме того, обеспечить выполнение условий

$$k_{\theta} > 1000 = \text{const}, \tag{10}$$

$$k_{\rm m} > 1000,$$
 (11)

то полученные выше формулы представляется возможным упростить

$$v = \frac{1}{k_a} = \text{const}, \tag{12}$$

$$\alpha = \frac{3 \cdot k_{\rm m}}{k_{\rm d}} \tag{13}$$

$$k_{\rm m} = \frac{k_{\rm d}}{\beta_{\rm max}},\tag{14}$$

причем, возникающая при этом погрешность не превышает 0.2%.

В этом случае величина коэффициента деления делителя напряжения и величина сопротивления коррекции нуля шкалы омметра устанавливаются при наладке прибора и остаются неизменными при его эксплуатации независимо от величины измеряемого сопротивления нагрузки, если соблюдаются условия (10) и (11).

Основная погрешность описанного омметра при этом склады вается

из погрешности автоматической компенсационной системы по стоянного тока, на базе которой строится омметр... 0,3%;

из конструктивной погрешности, обусловленной градуировко

шкалы прибора в соответствии с уравнением (13)... 0,2%;

из конструктивной попрешности, обусловленной подгонкой эле

ментов электрической схемы омметра... 0,2%.

Среднеквадратичное значение основной погрешности измерения омического сопротивления электрической цепи определите величиной:

$$70 \approx 0.42 \%$$
.

Это подтверждается приведенными ниже результатами поверк макета прибора, собранного на базе автоматического потенцис метра $Э\Pi\Pi$ -09M.

Показание а по шкале прибора, ом	Действительное значение $R_{\rm H}$ измеряемого сопротивления, <i>ом</i>	Приведенная $\gamma_{\mathcal{Q}}$ погрешность, %
10,3	10	0,3
20,2	20	0,2
30,1	30	0,1
40	40	0
50	50	0
60	60	0
69,8	70 ·	-0.2
79,8	80	-0.2
89,7	90	-0.3
99.6	100	-0.4

Максимальный предел измерения омметра при заданной основной погрешности определяется выбранной величиной сопротивления реохорда.

Например, при

$$R_{
m p}=100$$
 om. $\beta_{
m max}=1$, t. e. $R_{
m H\ max}=100$ om, $k_{\partial}=1000$,

и, следовательно,

$$r \approx 0.1$$
 om

из (14) получаем

$$k_{\rm ur} = 1000$$
,

т. е. условия (10) и (11) выполняются.

При $R_{\rm H\ max}=10$ ом $(\beta_{\rm max}=0,1)$ имеем $k_{\rm m}=10000$, т. е. указанные условия также выполняются.

Если же $R_{\rm H\ max}=1000$ ом ($\beta_{\rm max}=100$), то $k_{\rm m}=10$, т. е. условие (11) не соблюдается. При этом составляющая основной погрешности, обусловленная градуировкой шкалы омметра в со-

ответствии с уравнением (13) недопустимо возрастает, что вызывает необходимость увеличить сопротивление реохорда прибора то величины $R_{p1} = 10000$ ом ($\beta_{\max 1} = 1,0$ и $k_{\text{ш1}} = 1000$) и коррекции пуля шкалы до величины $\gamma_1 \approx 10$ ом.

Описанный регистрирующий омметр имеет линейную шкалу, обеспечивает высокую точность измерения и возможность унификации на базе выпускаемых отечественной промышленностью автоматических потенциометров.

13 - 5443