МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА» (Национальный исследовательский университет СГАУ)

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ И ОЦЕНКА ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Электронное учебное пособие

C A M A P A 2 0 1 0

#### Авторы: ПРОНИЧЕВ Николай Дмитриевич, ШУЛЕПОВ Александр Павлович

Учебное пособие предназначено для студентов факультета «Двигатели летательных аппаратов», обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятиях (машиностроение) для выполнения курсового и дипломного проектов и магистерской программы «Энергетика, экология и двигательные установки ракетных и космических систем» по направлению 160700.68 «Двигатели летательных аппаратов»

Разработано на кафедре производства двигателей летательных аппаратов.

Рецензент: д-р техн. наук, проф. Д.Л. Скуратов

© Самарский государственный аэрокосмический университет, 2010

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ	
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	4
ВВЕДЕНИЕ	
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ	6
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА	7
3. ВЫБОР ФОРМЫ ЗАГОТОВКИ И СПОСОБА ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ	8
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ	10
5. РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ И НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ	4X
ТРЕБОВАНИЙ НА ОПЕРАЦИЮ	12
6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА ЗАГОТОВКИ	13
7. РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И	
ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ КАРТ	13
8. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ И НОРМ ВРЕМЕНИ	14
9. ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ЭСКИЗОВ ГРАФИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ КАРТ	НА РЯД
ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 15	;
10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ	16
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	

### **ВВЕДЕНИЕ**

Целью данного курсового проекта является расширение, углубление и закрепление теоретических знаний студентов при решении конкретных вопросов технологии машиностроения.

При выполнении курсового проекта студент приобретает необходимые навыки в выборе оптимального варианта технологического процесса, отвечающего современному уровню развития науки и техники; и обосновании своих решений инженерно-экономическими расчетами.

### ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Расчетно-пояснительная записка оформляется согласно ГОСТ 7.32-8, а также методическим указаниям по оформлению конструкторской документации при выполнении студентами самостоятельных работ.

На титульном листе, с которого начинается записка, указывается залание.

На следующей странице приводится реферат, написанный в соответствии с ГОСТ 7.32-8. Затем приводится содержание записки (введение, основная часть, заключение). В конце записки приводится список использованных источников и необходимые приложения.

Структура проекта и его основные разделы приведены в табл. 1:

Таблица 1

№	Содержание проекта	Объем,		
ű/π		%		
1	Технологический анализ чертежа			
2	Определение типа производства			
3	Определение формы и экономическое	20		
	обоснование способа получения заготовки	20		
4	Составление рабочего чертежа заготовки и			
	технических требований на нее			
5	Составление маршрута технологического			
	процесса для заданной детали с	15		
	экономическим обоснованием вариантов 1-2	15		
	операций			
6	Расчет операционных размеров и технических	10		
	требований на операции	10		
7	Расчет режимов резания и определение норм	10		
	времени на 2-3 операции			
8	Вьшолнение эскизов графических	5		
	операционных карт на 2 операции			
9	Оценка экономической эффективности	10		
	технологии			
10	Оформление операционных карт	20		
	технологического процесса	20		
11	Оформление расчетно-пояснительной записки	10		

## 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

Выполнение курсового проекта следует начинать с технологического анализа рабочего чертежа детали и технических требований на ее изготовление. Вначале необходимо выяснить служебное назначение детали и отдельных ее поверхностей, связь детали со смежными деталями, конструкторские базы и условия работы при эксплуатации двигателя. Это позволит более правильно построить и обосновать технологический процесс.

Далее проводится анализ технологичности конструкции детали. Под этим термином (применительно к данному проекту) понимается соответствия конструкции детали производственнотехническим условиям ее изготовления при минимальных затратах живого и овеществленного труда. С этой целью при анализе оцениваются свойства материала детали с точки зрения методов получения заготовки и последующего ее изготовления (обрабатываемость, свариваемость, способность к термообработке и т. п.). Особое внимание обращается на конфигурацию детали, точность размеров и расположения поверхностей, требуемую шероховатость поверхностей, способы простановки размеров, доступность отдельных поверхностей для обработки на современном оборудовании, удобство установки и надежность закрепления заготовки при изготовлении и т. д. Более подробтребованиях к технологичности конструкции приводятся в методических указаниях [1...3]. На основе проведенного анализа дается заключение о технологичности детали.

При необходимости студент должен на примерах и с помощью расчетов показать возможность изменения конструкции детали с целью повышения технологичности ее изготовления. Результаты технологического анализа чертежа кратко излагаются в пояснительной записке.

#### 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА

Тип производства определяется по так называемому коэффициенту закрепления операций (ГОСТ 3.1108-74), который может быть рассчитан по формуле

$$K_{3.O.} = \frac{\tau}{t_{um.co.}},\tag{1}$$

где  $\tau$  – такт выпуска;

 $t_{um.cp.}$  – среднее штучное время операции.

При  $K_{3.o.} \le 1$  – тип производства массовый;

 $K_{3.0}=2...10$  – крупносерийный;

 $K_{3.0} = 10...20$  – среднесерийный;

 $K_{3.o.} = 20...40$  – мелкосерийный.

Такт выпуска определяется по уравнению

$$\tau = \frac{F_{\mathcal{A}} \cdot 60 \cdot K_{\mathcal{A}}}{N},\tag{2}$$

где  $F_{\delta}$  – действительный годовой фонд времени работы оборудования при двухсменной работе, час;

 $K_{\partial}$  — коэффициент, учитывающий потери по организационнотехническим причинам, от переналадки и др.,  $K_{\partial}$ =(0,75÷0,8);

N – годовой выпуск изделий (деталей), шт.

Среднее штучное время операции определяется по формуле

$$t_{uom.cp.} = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_{uuuu}}{n},\tag{3}$$

где  $t_{ium}$  – штучное время і-операции;

n – число операций.

При выполнении курсового проекта штучное время для всех операций обычно неизвестно. Поэтому за  $t_{um.cp.}$  может быть условно принято штучное время одной типовой операции после ее нормирования (выбор операций согласовывается с руководителем проекта).

Для предварительной оценки типа производства можно воспользоваться так называемой характеристикой серийности, в. основу которой положена классификация деталей по их массе и габаритам (табл. 2).

Таблица составлена на основании статистических данных по изделиям машиностроения.

Таблица 2 **Характеристика серийности производства** 

	Количество изготавливаемых за год деталей одного наиме- нования (типоразмеров)				
Тип производства	тяжелых (круп-	средних массой до	Легких массой до		
	ных) массой свы-	30 кг	6 кг		
	ше 30 кг				
Единичное	До 5	До 10	До 100		
Мелкосерийное	5-100	10-200	100-500		
Среднесерийное	100-300	200-500	500-5000		
Крупносерийное	300-1000 500-5000		5000-50000		
Массовое	Свыше 1000	Свыше 5000	Свыше 50000		

#### 3. ВЫБОР ФОРМЫ ЗАГОТОВКИ И СПОСОБА ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Правильный выбор формы и способа получения заготовки оказывает значительное влияние на коэффициент использования металла (КИМ) и другие экономические показатели разрабатываемого технологического процесса. Выбор формы и способа получения заготовки производится на основе следующих исходных данных: материал, конструктивная форма и размеры детали, годовая программа выпуска. Выбор наиболее распространенных заготовительных процессов рекомендуется производить по табл. 3 или на основе справочной литературы [4...8].

Вначале студент выбирает форму заготовки и ориентировочно устанавливает ее размеры. Окончательные размеры определяют после разработки технологического процесса, расчета припусков и операционных размеров на базе теории размерных цепей.

. Таблица 3 Заготовительные процессы для деталей машиностроения

Тип леталей	Заготовительные процессы при изготовлении деталей				
тип деталеи	для мелкосерийного производства	для крупносерийного производства			
Мелкие и средние детали типа стаканов и втулок	Изготовление из прутка, горячая штам- повка (без отверстия)	Холодное прессование, горячая вы- садка с отверстием на ГКМ, точное стальное литье по выплавляемым моделям			
Мелкие и средние детали типа стержней и валиков с головками, утолщениями и ступенями	Изготовление из прутка	Горячая высадка, электровысадка, холодное редуцирование, холодная поперечная прокатка, холодная вы- садка, холодное прессование.			
Мелкие стальные детали типа рычагов, арматура гидравличе- ская из цветных сплавов и из стали	Горячая штамповка	Точное литье по выплавляемым моделям, холодное прессование			
Стальные полые ступенчатые валы, крупные стальные втулки с фланцами	Свободная ковка	Горячая штамповка (без отверстия), горячая высадка из прутка (с отвер- стием) или из трубы, ротационная ковка			
Диски крупные из жаропрочных сталей (диски турбин)	Свободная ковка, горячая штамповка	Горячее прессование; центробежное литье с последующей раскаткой			
Диски турбин ТНА, выполнен- ные с лопатками из жаропроч- ных титановых сплавов	Горячая штамповка (без формирования лопаток)	Отливка по выплавляемым моделям с окончательным формированием ло- паток			
Крыльчатки из легких сплавов	Горячее прессование или литье (без лопастей)	Горячее прессование с лопастями под механическую обработку, точное литье по выплавляемым моделям с лопастями (под полирование)			
Корпуса мелкие и средние из легких сплавов	Литье в землю	Литье в кокиль или под давлением			
Корпуса крупные из легких сплавов	Литье в землю	Литье по металлическим моделям с машинной формовкой или в комби- нированные формы			
Корпуса стальные и чугунные	Литье в землю	Литье в оболочковые формы или по метаплическим моделям			
Крупные кольцевидные стальные детали	Литье в землю, центробежное литье	Центробежное литье с последующей раскаткой, гибка и сварка из прессо- ванных профилей			
Рабочие лопатки компрессора из легированных сталей	Горячая штамповка	Точная горячая штамповка (то же с чеканкой), горячее прессование со штамповкой, калибровкой, вальцовка			

Как видно из табл. 3, заготовка для детали может быть получена различными методами. Поэтому, чтобы сделать окончательный выбор метода, необходимо произвести экономическое сравнение двух-трех вариантов. Если результаты показывают, что трудоемкость технологического процесса изготовления детали не изменяется, то экономические расчеты можно производить по стоимости заготовок еще до составления техпроцесса. Если трудоемкость технологического процесса

изготовления изменяется в зависимости от метода получения заготовки, то при экономических расчетах следует учитывать не только стоимость заготовки, но и технологическую себестоимость процесса изготовления для тех операций, которые зависят от метода получения заготовки. Для расчета стоимости получения заготовки используется методическое пособие [30].

На основе проведенного анализа принимается наиболее рациональный метод получения заготовки. В расчетно-пояснительной записке приводится краткое описание выбранного метода получения заготовки и его технико-экономическое обоснование с указанием коэффициента использования материала (КИМ).

# 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

Перед проектированием маршрута технологического процесса изготовления детали целесообразно познакомиться с типовыми техпроцессами по приведенной в перечне литературе [9...14]. Маршрут строится на основе технологического анализа чертежа детали, выбранного метода получения заготовки и типа производства.

При проектировании технологического маршрута особое внимание следует обратить на выбор базовых поверхностей с учетом правила совмещения конструкторских и технологических баз и обеспечения технических требований по точности размеров, формы и расположения поверхностей, которые определяют количество ступеней обработки. Число ступеней обработки можно выбрать по методическому пособию [9].

С целью экономии труда и времени технологической подготовки производства и унификации технологических решений необходимо стремиться к использованию типовых процессов обработки заготовки, по возможности не проектировать обработку заготовок на уникальных станках. Применение последних должно быть обосновано.

Кроме того, в разрабатываемом технологическом маршруте должна учитываться степень концентрации операций, автоматизация и ме-

ханизация процесса, а также использование высокопроизводительных методов обработки и совершенных форм организации производства.

Операции технологического процесса располагаются в рациональной последовательности — от заготовки до окончательного контроля готовой детали. В маршруте должны найти отражение операции промежуточного контроля, слесарной обработки, пайки, сварки, термообработки, антикоррозионных покрытий и др.

Более полно раскрыть содержание операции позволяет операционный эскиз, на котором указываются базовые и обрабатываемые поверхности, назначается метод обработки, проставляются стрелками операционные размеры (без числовых значений), указываются тип оборудования, приспособления и инструмент (для мехобработки, сварки, пайки и т. д.).

Расположение заготовок на операционном эскизе должно соответствовать расположению их на станке. Масштаб изображения заготовки берется произвольным, но при этом должны сохраняться пропорциональность всех размеров и единый масштаб для всех эскизов. Пример оформления технологического маршрута изготовления детали-стакана приведен в [9]. Составленный маршрут представляется руководителю проекта на утверждение.

Как известно, обработку поверхностей заготовки можно осуществить несколькими методами, различающимися по экономическим показателям. Поэтому принятый вариант выполнения операции должен быть экономически обоснован по технологической себестоимости, для чего необходимо по каждому варианту (операции) выбрать оборудование, технологическую оснастку, режимы обработки и провести техническое нормирование. Поскольку на данном этапе работы расчет операционных размеров еще не проводился, то, выбирая режимы обработки и проводя нормирование, можно воспользоваться приближенными значениями размеров, а величины припусков взять из нормативов. Обычно студенты выполняют экономическое обоснование вариантов обработки по 1-2 операциям.

Выбор оборудования осуществляется с учетом соответствия станка габаритным размерам заготовки, заданной точности выполнения операции, требуемой мощности и производительности. Соответствие оборудования установленному режиму обработки, мощности и произво-

дительности подтверждается расчетами. При выборе оборудования необходимо руководствоваться ГОСТ 14.304-73 ЕСТПП.

Следует также иметь в виду, что для ряда операций может оказаться целесообразным применение станков с ЧПУ. В этом случае содержание операции и операционного эскиза перерабатывается так, чтобы имелась возможность составить расчетно-технологическую карту команд и величин перемещения исполнительных органов станка. Станки следует выбирать преимущественно отечественного производства по действующим каталогам и прейскурантам.

# **5. РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ И НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ОПЕРАЦИЮ**

После согласования маршрута ТП с руководителем проекта студент приступает к расчету операционных размеров и назначает технические требования на выполнение операций.

Операционные размеры определяются с помощью технологических размерных цепей [11]. Для этого студент составляет размерную схему обработки заготовки по всем операциям с указанием припусков в виде заштрихованных площадок.

При определении линейных операционных размеров величина припуска находится расчетным путем, а при определении диаметральных операционных размеров – по нормативам.

Допуски на операционные размеры промежуточных операций назначаются в соответствии с экономической точностью выполнения операций, а на окончательные операции они берутся из чертежа детали, за исключением тех случаев, когда согласно результатам расчета размерных цепей возникает необходимость уменьшения допуска.

В результате расчета операционных размеров окончательно определяются все размеры заготовки. При необходимости производят округление размеров до стандартных значений.

#### 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА ЗАГОТОВКИ

На основании полученных операционных размеров студент выполняет рабочий чертеж заготовки в масштабе 1:1. На чертеже изображаются все необходимые проекции, сечения и разрезы, указываются размеры с допусками, радиусы, литейные и штамповочные уклоны; отмечаются поверхности, которые принимаются за технологические базы при обработке детали. Штрихпунктирной линией обычно показывается контур готовой детали.

Структура и механические свойства материала, способ получения заготовки, группа контроля, допустимые дефекты поверхности (трещины, вмятины, раковины, поры и т. п.), допустимые погрешности пространственного расположения поверхностей, термообработка, очистка поверхности от окалины, пропитка, гидроиспытание и другие параметры указываются в технических требованиях чертежа.

Пример оформления чертежа заготовки приведен [8]. На чертеже наносится основная надпись.

# 7. РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРО-ЦЕССА И ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ КАРТ

В соответствии с принятым ранее технологическим маршрутом производится оформление операционных карт технологического процесса. В операционные карты заносятся название операции и все данные, характеризующие заготовку, выполняется операционный эскиз, указываются вид оборудования, приспособления и название операции. Затем в соответствующие графы записывается содержание переходов и с учетом действующих стандартов и нормалей приводятся название и характеристика применяемого режущего, мерительного и вспомогательного инструмента. Режимы обработки и нормы времени указываются только для двух-трех операций, которые рассчитываются самим студентом.

Заготовка на операционном эскизе показывается в рабочем положении со всеми необходимыми проекциями и сечениями. Согласно

ГОСТам ЕСТПП на проекциях условно указываются базовые поверхности, места закрепления, обрабатываемые поверхности, размеры с допусками, относящиеся к данной операции, обозначения шероховатости обрабатываемых поверхностей и другие сведения. Обрабатываемые поверхности обводятся краевым карандашом (жирными линиями) и обозначаются номерами. Нумерация поверхностей детали сохраняется на всех операциях. Под эскизом записываются технические требования, предъявляемые к данной операции. При необходимости даются указания по технике безопасности.

Аналогично заполняются карты для операций промежуточного и окончательного контроля деталей.

#### 8. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ И НОРМ ВРЕМЕНИ

Расчет режимов обработки и норм времени производится для двухтрех операций (по заданию руководителя проекта). При расчете режимов обработки и норм времени пользуются нормативными материалами. Например, определение режимов, при обработке поверхности резанием производится в следующей последовательности:

- исходя из припуска на обработку устанавливается глубина резания;
- выбирается подача по заданной шероховатости поверхности и материалу заготовки (эти данные должны быть согласованы с паспортными значениями подач станка);
- по известным значениям глубины резания, подачи и с учетом материала заготовки из нормативов определяется скорость резания, полученная величина корректируется введением поправок, которые учитывают несоответствие геометрии инструмента, твердости обрабатываемого материала и другие факторы;
- ▶ в соответствии с найденной скоростью резания определяется потребная частота вращения шпинделя, которая далее сравнивается с паспортными значениями станка. При несовпадении величин принимают ближайшую меньшую частоту вращения шпинделя станка, после чего определяют фактическую скорость резания и записывают ее значение в технологическую операционную карту.

При нормировании операций применяют расчетно-технический метод, т. е. машинное время находится расчетным путем, вспомогательное – по нормативам [19]. Остальные элементы норм времени берутся в процентах от машинного или оперативного времени. Расчеты, связанные с определением режимов обработки и нормированием операций, приводятся в соответствующих разделах расчетно-пояснительной записки.

# 9. ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ЭСКИЗОВ ГРАФИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ КАРТ НА РЯД ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Эскизы графических операционных карт вычерчиваются на чертежной бумаге (1-2 листа формата A1) для двух-четырех наиболее сложных операций разработанного техпроцесса. Графическая операционная карта представляет собой иллюстрированную схему взаимосвязи обрабатываемой заготовки, приспособления, станка и режущего инструмента в процессе выполнения конкретной операции [20...29].

Обрабатываемая заготовка на эскизе графической операционной карты обязательно вычерчивается в рабочем положении. Обрабатываемые поверхности обводятся красной линией, проставляются операционные размеры с допусками, обозначается шероховатость обработанных поверхностей; вместе с заготовкой показывается конструктивная схема приспособления с установочными, зажимными и другими элементами, что дает наглядное представление о способе установки заготовки, а также показывается связь приспособления со станком. Вычерчивается положение инструмента (режущего, вспомогательного) в контакте с обрабатываемой заготовкой в конце рабочего хода. При простановке размеров необходимо показать связь обрабатываемых поверхностей с базами станка, приспособления и с расположением инструментов при многоинструментальной обработке. Эскизы графических операционных карт выполняются в одной или двух проекциях со всеми необходимыми сечениями: в зависимости от габаритов заготовки и сложности операции они располагаются на 1/4, 1/2 или на целом листе формата А1.

Под эскизом записываются технические требования, предъявляемые к данной операции, даются указания по соблюдению техники безопасности.

Каждый отдельный лист графических операционных карт снабжается основной надписью, а каждая операционная карта дополнительной надписью. На гранке листа, где помещена основная надпись, вычерчивается сверху дополнительная надпись, где указываются данные об операции и режимы обработки.

Примеры выполнения графической операционной карты приведены [20].

## 10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

#### 10.1. Структура себестоимости выполняемой операции

Технологическая себестоимость обработки заготовки содержит только те затраты, которые непосредственно связаны с данным вариантом технологической операции или технологического процесса.

Технологическая себестоимость одной операции по обработке одной детали включает следующие элементы затрат:

$$\tilde{N}_{\hat{I}\,\hat{I}}^{\dot{A}} = C_{\hat{I}\,D} + C_{\hat{I}} + \hat{I}_{\dot{a}} + \hat{I}_{D} + \ddot{I}_{\dot{b}} + \dot{E}_{\dot{a}} + \acute{O}_{\ddot{I}} + \ddot{I}_{\ddot{E}}, \tag{4}$$

где  $\beta_{np}$  – заработная плата производственных рабочих с начислениями на соц. страх и др.;

 $3_{H}$  — заработная плата наладчиков;

 $O_a$  – расходы на амортизацию оборудования;

 $O_p$  – расходы на ремонт и модернизацию оборудования;

 $\Pi$  – затраты на эксплуатацию и амортизацию приспособлений;

 $H_p$  – затраты на режущий инструмент, отнесенные к одной детали;

 $V_n$  – затраты на подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ;

 $\Pi_{n}$  – затраты на содержание и амортизацию производственных плошадей;

В уравнении (4) не учтены затраты на измерительный инструмент, силовую электроэнергию, вспомогательные материалы и некоторые

другие, ввиду слабой связи этих затрат с вариантом технологического процесса (операции) или вследствие их малости.

Технологическая себестоимость варианта технологического процесса имеем следующий вид:

$$C_{TH}^{T} = M + \sum_{i=1}^{m_0} (3_{HP} + 3_H + O_a + O_P + \Pi + H_P + V_H + \Pi_A),$$
 (5)

где M – затраты на материал (заготовку);

 $m_{\theta}$  – общее число формоизменяющих операций;

# Определение элементов себестоимости технологических операций

Расчет затрат по оплате труда производственных рабочих (станочников, слесарей). В условиях единичного и серийного производства при выполнении операции на универсальном оборудовании, когда подготовку рабочего места осуществляет сам рабочий станочник, оплата труда производится по штучно-калькуляционному времени  $t_{\text{шт-кальк}}$ :

$$\beta_{IIP} = 1,64 \cdot 3_{IIP}^{\mathsf{Y}} \cdot K_{\mathsf{M}} \cdot \frac{t_{\mathit{um}-\kappa a \pi \nu \kappa}}{60}, \tag{6}$$

где  $1,64=1,11\cdot 1,14\cdot 1,30$  — суммарный коэффициент доплат и начислений, учитывающий:

1,11 – дополнительную заработную плату;

1,14 – отчисления в фонд социального страхования;

*1,30* – премии;

 $3^{4}_{np}$  – часовая тарифная ставка в руб. производственных рабочих;

 $K_{\rm M}$  – коэффициент, учитывающий численность бригады, обслуживающей станок (рабочее место), или число единиц оборудования, обслуживаемого одним рабочим при многостаночном обслуживании. При многостаночном обслуживании

$$K_{\rm M} \le 1$$
, при бригадном  $K_{\rm M} \ge 1$ .

Часовая тарифная ставка (ч.т.с.) показывает размер оплаты труда рабочих различных разрядов за один час.

Тарифный разряд (т. р.) позволяет оплачивать труд рабочих за час в соответствии с их квалификацией.

В настоящее время отсутствует единоотраслевая ч.т.с. долговременного применения. Значения ч.т.с. корректируются ежегодно не-

сколько раз по мере изменения минимальной заработной платы в месяц (ЗП), устанавливаемой правительством.

Расчеты ч.т.с. базируются на существующей структуре тарифной сетки, показанной в таблице 4

Таблица 4 **Тарифная сетка** 

Fourtre			Разряды								
Группы профессий	Повышение	Форма	Повышение	1	2	3	4	5	6	7	8
рабочих	вида работ %	оплаты труда	формы %			Тари	фные к	эффиц	иенты		
				1,0	1,09	1,2	1,35	1,54	1,79	1,89	2,02
1	12	Сд	7	+	+	+	+	+	+	+	+
1	12	Пов		+	+	+	+	+	+	+	+
2	2 9	Сд	7	+	+	+	+	+	+		
,	Пов		+	+	+	+	+	+			
3 0	0	Сд	7	+	+	+	+	+	+		
	Пов		Cmin	+	+	+	+	+			

В тарифной сетке отмечены (+) существующие разряды по группам профессий и видам работ (от 1-го до 8-го).

В тарифной сетке выделено три группы профессий рабочих и видов работ:

1 группа. Слесари-инструментальщики и станочники широкого профиля, занятые на универсальном оборудовании инструментальных цехов при изготовлении ответственной и сложной оснастки; станочники на универсальном оборудовании; слесари ремонтники, наладчики сложного оборудования; рабочие по подготовке и обслуживанию производства интегральных схем.

2 группа. Станочные работы по обработке резанием, работы по холодной штамповке; работы по изготовлению и ремонту оснастки; рабочие, занятые наладкой технологического, энергетического, экспериментального оборудования, машин, механизмов, автомобилей, подвижного состава, ЭВМ, КИП, автоматики.

3 группа. Остальные работы.

Тарифные коэффициенты устанавливают разницу между смежными разрядами (по горизонтали). В тарифной системе предусмотрена разница в оплате труда между группами профессий или видами работ и формой оплаты труда (по вертикали):

- а) для одной и той же группы рабочих и работ всех разрядов тарифные ставки при сдельной форме оплаты труда на 7% больше тарифной ставки того же разряда при повременной форме оплаты труда;
- б) тарифные ставки по всем разрядам и любой форме оплаты труда для работ и рабочих 2-ой группы больше тарифных ставок соответствующих разрядов и форм оплаты труда на 9% в сравнении с рабочими и работами 3-ей группы;
- в) указанное в п. б) соотношение тарифных ставок для рабочих и работ 1 группы выше на 12% в сравнении с рабочими 2-ой группы.

В таблице рост ставок по горизонтали и вертикали можно проследить, где нетрудно установить, что минимальный размер тарифной ставки соответствует 1-му разряду 3-ей группы рабочих и работ, оплачиваемых по повременной форме ( $C_{\min}$ ):

$$C_{\min} = \frac{3\Pi_{\min}^{MEC}}{\Phi_{\supset \Phi P}^{MEC}} \tag{7}$$

 $3\Pi_{\min}^{\textit{MEC}}$  – величина минимальной заработной платы в месяц, установленная правительством.

Эффективный фонд времени работы рабочих определяется на расчетный период с использованием средних статистических данных и календаря с составлением баланса рабочего времени в такой последовательности:

- а) годовой календарный фонд времени 365 дней;
- б) число выходных и праздничных дней в году 114 дней;
- в) невыходы в течении года 40 дней, в том числе:
- очередной отпуск 24 дня;
- отпуска по учебе 3 6 дней;
- декретные отпуска 3 4 дней;
- невыходы по болезни 6 дней;
- прочие невыходы (гос. обяз.) 2 6 дней;

Полезный фонд времени 365 - 114 - 40 = 211 дней в год.

Потери рабочего времени в течение смены 15 минут или 0,25 часов в смену, тогда действительный эффективный годовой фонд времени рабочего будет равен:

$$\Phi_{3\Phi,P}^{TOZI} = 7,75 \cdot 211 = 1635 \ q \tag{8}$$

Эффективный квартальный фонд:

$$\Phi_{3\Phi,P}^{KB} = \frac{\Phi_{3\Phi,P}^{TOII}}{4} = \frac{1635}{4} = 409 \ q \tag{9}$$

Эффективный среднемесячный фонд времени:

$$\Phi_{\Im\Phi,P}^{MEC} = \frac{\Phi_{\Im\Phi,P}^{IOJI}}{12} = \frac{1635}{12} = 136 \text{ y}$$
 (10)

Разряд работы для каждого варианта операции устанавливается по табл.4

Средние разряды рабочих-станочников основного производства (серийное производство), например, ч.т.с. для рабочих 1 группы, работающих по сдельной форме оплаты труда по 6-му разряду:

$$C_{cd} = C_{\min} \cdot 1,07 \cdot 1,09 \cdot 1,12 \cdot 1,79 = 2,34 \cdot C_{\min}$$
 (11)

В условиях крупносерийного и массового производства при выполнении операций на станках со сложной наладкой (автоматы, многорезцовые, агрегатные, специальные, зубообрабатывающие и резьбообрабатывающие станки, а также станки с ЧПУ), когда подготовку рабочего места к выполнению операции осуществляют рабочиеналадчики, расчет зарплаты производственных рабочих должен производится по штучному времени, т.е. по уравнению

$$\beta_{IIP} = 1,64 \cdot \beta_{IIP}^{\mathcal{H}} \cdot K_M \cdot \frac{t_{uon}}{60}, \tag{12}$$

где  $t_{um}$  — штучное время выполнения операции в мин.

Затраты на оплату труда рабочих – наладчиков. Их определяют по формуле

$$3_{H} = 1,64 \cdot 3_{H}^{Y} \frac{T_{H}}{60 \cdot N_{..}}, \tag{13}$$

где  $3_{n}^{q}$  – часовая тарифная ставка наладчика, *pyб*;

 $T_{H}$  – трудоемкость (длительность) наладки, *мин*;

 $N_n$  – число деталей в партии, изготовляемых при данной наладке, um.

Для определения  $3^{u}_{H}$  сначала по табл. 5 устанавливают тарифный разряд наладки, а затем для соответствующего разряда по табл. 3 можно определить часовую тарифную ставку наладчика.

#### Тарифные разряды наладчиков

Категории налаживаемых станков	Разряды
Центровочные, вертикально-сверлильные, строгальные, горизонтально-протяжные	2
Токарные, радиально-сверлильные, горизонтально- и вертикально-фрезерные, кругошлифовальные, плоскошлифовальные	3
Токарно-револьверные, продольно-фрезерные, внут-ришлифовальные, многорезцовые токарные	4
Токарные автоматы одно- и многошпиндельные, зуборезные, резьбофрезерные станки	5
Зубошлифовальные, резьбошлифовальные. Станки с программным управлением	6

Размер партии запуска можно определить по уравнению

$$N_n = \frac{N_{\Gamma}}{n_n},\tag{14}$$

где  $N_z$  – годовая программа, um;

 $n_n$  – число партий (запусков) в год, значения  $n_n$  приведены в [31, 32].

Для определения трудоемкости (длительности) наладки  $T_{\scriptscriptstyle H}$  рекомендуется использовать эмпирическую формулу

$$T_{H} = A_{H} + B_{H} N_{PH} + C_{H} t_{um}, (15)$$

где  $A_n$ ,  $B_n$ ,  $C_n$  — коэффициенты, определяемы по табл. П14-3 в зависимости от категории оборудования;

 $N_{p.u.}$  – количество режущих элементов в наладке;

 $t_{um}$  – штучное время варианта операции, мин;

Следует иметь в виду, что если расчет зарплаты производственных рабочих производился по уравнению (4), то  $3_{H}$ =0.

Прежде чем перейти к определению следующих статей (элементов) технологической себестоимости, рассмотрим коротко вопрос о фондах времени. Различают календарный, номинальный, действительный и эффективный фонды времени работы оборудования.

*Календарный фонд* определяется общим числом часов за рассматриваемый период.

*Номинальный фонд* времени равен календарному фонду времени за вычетом нерабочих дней, смен и часов.

Действительный фонд времени определяется на основе номинального фонда и плановых простоев оборудования в ремонте.

$$\Phi_{\ni \phi}^{\text{\tiny FOA}} = ((D_{\text{\tiny K}} - D_{\text{\tiny B.H.}}) \cdot q - D_{\text{\tiny H.H.}} \cdot q') \cdot S \cdot (1 - (\epsilon p + \epsilon \mu) / 100), (16)$$

где  $D_K$  – число календарных дней в году;

 $D_{B.II.}$  – число выходных и праздничных дней в году (определяется по календарю);

q – продолжительность работы в смену, 8 ч.;

 $D_{\Pi.\Pi.}$  – число предпраздничных дней в году (определяется по календарю);

q' – время сокращения смены в предпраздничный день, 1 ч.;

S – число смен работы в сутки (1,2,3);

ep — затраты времени на ремонт оборудования в процентах к годовому фонду, 2-12%;

6H – затраты времени на наладку оборудования в процентах к годовому фонду, 4-12%;

Эффективный фонд времени работы оборудования определятся на основе действительного фонда за вычетом внутрисменных потерь по организационно-техническим причинам (отсутствие технической документации, задержка с подачей заготовок и деталей на рабочее место, выход оборудования из строя, непредвиденные невыходы рабочих и др.). Эти потери учитываются через коэффициент загрузки оборудования  $K_3$ . Тогда эффективный фонд времени работы оборудования будет определяться по следующему уравнению:

$$\Phi_{\circ\phi} = \Phi_{\delta} \cdot K_{\circ}, \tag{17}$$

Значение  $K_3$  меняются для различных типов производств в пределах от 0.7 до 0.9.

Затраты на амортизацию оборудования. Амортизированные отчисления за использование универсальных и специальных станков исчисляются по-разному. При обработке заготовок на универсальном и переналаживаемом специальном оборудовании эти расходы будут определяться уравнением:

$$O_{ay} = \frac{\mathcal{U}_{oy} \cdot (1 + K_{TM}) \cdot H_{ay}}{\Phi_{\mathcal{I}} \cdot K_3 \cdot 100} \cdot \frac{t_{um = \kappa a, n + \kappa}}{60},$$
(18)

где  $II_{oy}$  – отпускная цена универсального и переналаживаемого оборудования, руб.;

 $K_{mm}$  – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и монтаж оборудования; рекомендуется принимать  $K_{mm}$ =0, 1;

 $H_{ay}$  – норма амортизационных отчислений для универсального оборудования;

 $\Phi_{\partial}$  – действительный фонд работы оборудования;

 $K_3$  – коэффициент загрузки оборудования;

Следует отметить, что определение затрат на амортизацию оборудования всегда производится по штучно-калькуляционному времени  $t_{\mathit{um-кальк}}$ .

Затраты на амортизацию специального переналаживаемого оборудования определяют как

$$O_{ac} = \frac{II_{oc} \cdot (1 + K_{TM}) \cdot n_{oc}}{II_{o} \cdot N_{\Gamma}}, \tag{19}$$

где  $U_{oc}$  – стоимость (цена) специального оборудования;

 $I_{o}$  – количество лет работы специального оборудования (3...5 лет);

 $N_{\varepsilon}$  – годовая программа, шт.

Число единиц специального оборудования определяется по уравнению

$$n_{oc} = \frac{N_{\Gamma} \cdot t_{uum}}{\Phi_{\pi} \cdot K_{3} \cdot 60} \tag{20}$$

Полученное при расчете  $n_{oc}$  округляется до целого числа.

В настоящее время в машиностроении взят курс на создание гибких автоматизированных производственных систем на базе универсальных и специальных переналаживаемых станков. В том случае, если специальное оборудование является переналаживаемым и может быть использовано при обработке других однотипных деталей, затраты на амортизацию следует определять по уравнению (18). Примерами такого оборудования могут служить специальные станки для обработки (шлифования, фрезерования, протягивания) замковых соединений одного типа, например типа «ласточкин хвост», у лопаток разных ступеней компрессора или турбины.

При расчете этой статьи технологической себестоимости возникают трудности при определении стоимости  $H_{oc}$  специального оборудования. Рекомендуется принимать стоимость специального станка в

3...5 раз большей по сравнению с ценой универсального станка того же типа.

Расчет затрат на ремонт и содержание оборудования. Его производят по одним и тем же правилам, как для универсального, так и для специального оборудования. Величину этих затрат, приходящуюся на обработку одной заготовки на рассматриваемой операции, будем определять как

$$O_P = \frac{II_O \cdot (1 + K_{TM}) \cdot H_P}{\Phi_{_{\mathcal{I}}} \cdot K_3 \cdot 100} \cdot \frac{t_{um - \kappa \alpha, \tau_{b,\kappa}}}{60}, \tag{21}$$

где  $\mathcal{U}_{o}$ ,  $\mathcal{K}_{m_{M_{3}}}$   $\Phi_{\partial}$  и  $\mathcal{K}_{3}$  – те же составляющие, что и в уравнениях (18) и (19);

 $H_p$  – затраты на ремонт и содержание оборудования в процентах от его балансовой стоимости.

Затраты на амортизацию и ремонт приспособлений. В зависимости от типа производства при механической обработке заготовок применяют различные приспособления, наиболее характерными из которых являются универсальные, универсально-сборные (УСП) и специальные.

Доля затрат, связанных с использованием универсальных приспособлений, по сравнению с другими элементами (статьями)  $C_{on}$  невелика, и поэтому при расчете технологической себестоимости их, как правило, не учитывают. Затраты на амортизацию и ремонт специальных приспособлений, включаемых в технологическую себестоимость операции, можно определить по уравнению

$$n = \frac{II_{IIC} \cdot (1 + K_{IIP}) \cdot (a_n + P_n)}{N_T},$$
 (22)

где  $U_{nc}$  – стоимость (цена) изготовления специального приспособления:

 $K_{np}$  — коэффициент, учитывающий стоимость проектирования и отладки приспособления; рекомендуется принимать  $K_{np}$ =0,20...0,30;

 $a_n$  — коэффициент годовых отчислений на амортизацию приспособлений, зависит от числа лет службы приспособления  $\mathcal{I}_n$ :

$$a_n = 1/J_n, \tag{23}$$

Для определения Цпс можно использовать упрощенную формулу

$$II_{nc} = N_{\partial em} \cdot C_{\partial em}. \tag{24}$$

где  $N_{\partial em}$  – количество деталей в приспособлении не считая крепежа и малоценных деталей;

 $C_{oem}$  — удельный коэффициент, принимаемый в зависимости от группы сложности приспособления, (группу сложности приспособления и значение  $C_{\text{дет}}$  определяют по [32, 33]).

В свою очередь, срок службы зависит от группы сложности приспособления и типа производства и варьируется от 1 года для простых приспособлений до 5 лет для сложных и дорогостоящих.

Коэффициент  $P_n$ , учитывающий расходы на ремонт приспособления, рекомендуется принимать  $P_n$ =0,2... 0,3.

Значения  $K_{\text{пр.}}$   $\Pi_{\text{п}}$ ,  $a_{\text{п}}$  и  $P_{\text{п}}$  и сведения о стоимости универсальных и некоторых видов специальных станочных приспособлений приведены в [32].

Расходы на режущий инструмент. При использовании универсальных режущих инструментов эти расходы, отнесенные к одной заготовке на заданной операции, будут определяться следующим образом:

$$M_{V} = \sum_{i=1}^{l_{V}} \frac{II_{H.V.} + m \cdot S_{nep}}{T(1+m)} \cdot t_{oi},$$
 (25)

где  $I_{\mu,y}$  – стоимость (цена) нового универсального режущего инструмента, руб;

т – количество переточек инструмента до полного износа;

 $S_{nep}$  – стоимость одной переточки, руб;

T – стойкость инструмента;

 $t_{oi}$  - основное (машинное) время работы инструмента, мин;

 $l_{y}$  – количество инструментов, используемых в операции.

Обозначим

$$\frac{60 \cdot (\mathcal{U}_{H.y.} + m \cdot S_{nep})}{T(1+m)} = \mathcal{U}_{y}^{q}, \tag{26}$$

где  ${\cal U_y}^{^{^{\prime}}}$  выражает часовую стоимость работы режущего инструмента, руб/ч.

Тогда уравнение (20) можно привести к виду

$$M_{V} = \sum_{i=1}^{l_{V}} M_{V}^{ij} \cdot \frac{t_{oi}}{60}, \tag{27}$$

Значения  $H_y^{\text{ч}}$  приведены в [32], они даны также во многих справочниках и учебных пособиях.

Расчет затрат на специальный режущий инструмент начинают с определения количества экземпляров каждого наименования на годовую программу:

$$n_{MC} = \frac{t_o \cdot N_{\Gamma}}{T(1+m)},\tag{28}$$

где  $t_o$ , T, m те же, что и в уравнении (25).

Если на годовую программу требуется приобрести (изготовить) несколько экземпляров данного специального инструмента, т.е. при  $n_{uc} \ge l$ , то расчет затрат на его амортизацию и эксплуатацию производится также по уравнению (25). Если  $n_{uc} \le l$ , то производится округление  $n_{uc}$  до целого числа, и затраты на амортизацию и эксплуатацию будут определятся таким образом:

$$H_c = \sum_{i=1}^{l_y} \frac{II_{uc} + m \cdot S_{nep}}{N_r}, \tag{29}$$

где  $II_{uc}$  – стоимость (цена) специального режущего инструмента, руб;

 $S_{nep}$  – количество и стоимость переточек;

 $l_i$  – число инструментов, используемых на операции.

Обычно стоимость специального режущего инструмента в 3...5 раз больше стоимости аналогичного по назначению и конструкции универсального режущего инструмента. В то же время число m и стоимость  $S_{nep}$  будут такими же, как и для универсального инструмента.

Затраты на подготовку управляющих программ. Для станков с ЧПУ эти затраты, отнесенные к одной детали, составляют

$$V_{II} = \frac{1.1 \cdot II_{VII}}{II \cdot N_{II}},\tag{30}$$

где 1,1 – коэффициент, учитывающий затраты на восстановление програмоносителя;

 $U_{vn}$  – стоимость подготовки одной программы, руб;

 $\mathcal{J}$  – число лет использования программы;

 $N_{\varepsilon}$  – годовая программа, шт.

Затраты на амортизацию и содержание производственных площадей можно определить по соотношению

$$\Pi_{\pi} = \frac{\Pi_{\Gamma} \cdot K_{cy} \cdot K_{\mu\Pi} \cdot H_{\Pi}}{\Phi_{\pi}} \cdot \frac{t_{uom-kanbk}}{60}, \tag{31}$$

где  $\Pi_z$  – габаритная площадь, занимаемая станком, м<sup>2</sup>. Ее можно вычислить по габаритным размерам станка.

 $K_{cy}$  – коэффициент, учитывающий площадь для систем управления станком с ЧПУ, он принимается равным 1,5...2,0; для станков с ручным управлением  $K_{cy}$ =1,0;

 $K_{\partial n}$  — коэффициент, учитывающий площадь, добавляемую по нормам техники безопасности и промсанитарии для удобства эксплуатации станка. Значение  $K_{\text{дп}}$  может быть вычислено по следующему эмпирическому уравнению, коэффициенты которого получены обработкой справочных данных:

$$K_{\mu\mu} = 1.5 + \frac{7}{\Pi_{T}};$$
 (32)

 $H_n$  – норматив расходов (издержек) на содержание и амортизацию  $1 \text{ м}^2$  производственной площади в год.

#### 10.2. Расчет суммарной стоимости механической обработки

Методика расчета стоимости обработки для напайных и сборных инструментов представлена в табл. 6. В столбце А производится расчет стоимости обработки напайным резцом, а в столбце В – резцом, оснащенным сменной неперетачиваемой пластиной. Данные, являющиеся исходными, подчеркнуты.

Таблицаб Методика расчета стоимости обработки для напайных (A) и сборных (B) инструментов

Показатеги	Исходивледанивле			
	Á	В		
Затратъзна приобретение				
инануум ента				
1. Стоимость державки, руб.	69,40	1200,00		
2. Ресурс державки		350p0		
3. Стоимость пиастины, руб.		32,04		
4. Чисторежущих кромок	2	3		
5. Чисто переточек	3			
6. Стоимость одной режущей иромии,	23,13	14,11		
руб.	A6=A1/A5	B6=B1/B2+B3/B4		

Показатепи	Исходивледанивле		
	A	В	
Затратьгна переточку			
7. Стовикость машинного времени	1.52		
загочного оборудования, руб А	·		
8.Время на переточку, мин	10		
9. Стоимость апиланого круга, руб.	670 <b>p</b> 0		
10. Стоимость започки одной режущей	91267 A10=A7(60:A8)+	Ω	
кромин, руб.	+A9/1000	_ ~	
Стойность инструмента			
11. Стойкость режущей кромки, детали	7	40	
Трудо етно стъ изготовпения детапи			
<ol> <li>Основное машенное время обработки детапи, мин.</li> </ol>	3,06	3,06	
13. Всприотительное время на смену режущей крамки, мин	1,5	1	
<ol> <li>Вспомогательное время на размерную наподку, мин</li> </ol>	15	15	
15. Польве машиные время на одну	5,42	3,46	
детов, мин.	A15=A12+	B15=B12+	
	+(A13+A14)/A11	+(B13+B14 VB11	
<ol> <li>Стоимость машинного времени основного оборудования, руб Аг</li> </ol>	2,64	2,64	
Эпементъзгатрат на одну детапъ			
17. Эксплуагация оборудрвания, руб.	0,01	0,01	
т. оказаратация осорудования, рус.	A17=A16/(60-A15)	B17=B16/(60-B15)	
18. Стоямость инспрумента, руб.	3,30	0,35	
10. Oldshoch rintp jatenta, p.jo.	A18=A6/A11	B18=B6/B11	
19. Стоимость перегонки, руб.	13038	0	
	A19=A10/A11	B19=B10/B11	
20. Июто заграт на инструмент, руб.	133¢8	0,35	
	A20=A18+A19	B20=B18+B19	
21. Станиюсть обработки однай дегапи,	133,69	0,36	
руб.	A21=A17+A20	B21=B17+B20	

При соответствующем выборе исходных данных по предложенной методике можно производить расчет стоимости обработки, как резцами, так и фрезами, сборной, напайной и цельной конструкции.

Данная методика изложена в форме, удобной для автоматизации расчетов с использованием распространенных прикладных компьютерных программ.

Далее приводятся комментарии по заполнению ячеек исходными данными.

Стоимость державки: указывается для резцов с СМП; для сборных фрез указывается стоимость корпуса. При расчете затрат на обработку напайным или цельным инструментом за стоимость державки

принимается стоимость самого резца фрезы с учетом стоимости уже напаянных пластин и / или с учетом стоимости процесса напайки.

Ресурс державки: имеет смысл только для сборного инструмента. Экспериментально установлено, что ресурс державок с системами крепления пластин P, M, S и C, а также корпусов сборных фрез составляет в среднем 400 циклов смены режущей кромки. Для державок отрезных резцов и резцов, работающих в тяжелых условиях, ресурс уменьшается до 50...200 циклов.

*Стоимость пластины:* заполняется только для СМП; для фрез указывается суммарная стоимость всех пластин.

*Число режущих кромок*: принимается равным числу режущих кромок на используемой пластине, либо уточняется при наличии достоверных статистических данных о поломках.

*Число переточек:* принимается равным характерному числу переточек напайного или цельного инструмента при использовании на данной операции. Учитывается первоначальная заточка, если новый инструмент не заточен.

Стоимость машинного времени заточного оборудования: определяется по данным финансовых служб предприятия либо рассчитывается по приведенной ниже методике.

*Время на переточку:* зависит от процедуры переточки, принятой на предприятии, и вида заточного оборудования.

Стоимость алмазного круга: указывается суммарная стоимость алмазного и абразивного инструмента, используемого по принятой процедуре заточки. В расчетах принимается один комплект абразивных инструментов на 1000 переточек.

*Стойкость режущей кромки:* определяется экспериментально или вычисляется.

Основное машинное время обработки детали: принимается равным времени выполнения операции (или перехода) данным инструментом при выбранных режимах резания; для уточненных расчетов может быть дополнено частью вспомогательного времени на холостые ходы инструмента.

Вспомогательное время на смену режущей кромки: для резцов с СМП всех видов крепления принимается равным 1 мин; для фрез с СМП принимается равным 1 мин в расчете на каждую пластину; для напайного резца зависит от способа крепления, учитывается время настройки по высоте центров и на угол в плане (для отрезных, профильных и резьбовых резцов). Если резец перетачивает станочник, то

время на заточку учитывается и в этом случае, так как основное оборудование во время заточки простаивает.

Вспомогательное время на размерную наладку: для инструмента с СМП не учитывается при выполнении черновых операций (12 – 14 квалитет), так как замена пластины гарантирует попадание в поле допуска. В остальных случаях зависит от ширины поля допуска и процедуры настройки.

Стоимость машинного часа основного оборудования: определяется по данным финансовых служб предприятия либо рассчитывается по приведенной ниже методике.

Определение стойкости для данного примера:

- 1. Находим стойкость в минутах.
- а) для цельного инструмента: нам известно сколько раз перетачивают инструмент за смену (8 часов), необходимо определить сколько раз перетачивают за 1 час работы 0.375 переточек.  $T=0.375 \cdot Th=0.375 \cdot 60=22.5$  мин.  $T=0.375 \cdot Th=0.375 \cdot Th=0.375 \cdot 60=22.5$  мин.  $T=0.375 \cdot Th=0.375 \cdot 60=22.5$  мин.  $T=0.375 \cdot Th=0.375 \cdot Th=0.375 \cdot Th=0.375 \cdot 60=22.5$
- б) для инструмента со сменной пластиной:  $T=T_{\rm h}\cdot t_{\rm px}/t_{\rm p}$ , где  $t_{\rm px}$  время рабочего хода инструмента,  $t_{\rm p}$  время резания.

$$t_p$$
=3,06·30%=0,918 мин;

$$t_{px}$$
=3,06-0,918=2,142 мин;

 $T=60\cdot2,142/0,918=140$  мин.

- 3,06 мин это время работы инструмента на операции.
- 2. Определяем стойкость в деталях.
- $3,06\cdot40=122,29$  мин общее время на обработку данным инструментом годовой программы выпуска деталей ( $N_{rog}=40$  шт). Далее с помощью пропорции определяем сколько деталей можно обработать до следующей переточки или смены пластины.
  - а) для цельного инструмента:

б) для инструмента со сменной пластиной:

140мин – 40дет

Вспомогательное время на смену режущей кромки, вспомогательное время на размерную наладку: узнается у рабочего или из нормативов вспомогательного времени.

#### 10.3. Расчет стоимости машинного времени оборудования

Стоимость 1 ч машинного времени существенно влияет на результаты расчета суммарной стоимости обработки детали.

В частности, искусственно уменьшенная стоимость машино-часа влечет за собой абсурдный вывод о выгодности работы на заниженных режимах, необходимости сокращения только инструментальных затрат и бесполезности повышения эффективности использования металлорежущего оборудования.

Расчет реальной стоимости машино-часа можно выполнить даже при отсутствии или невозможности получения надежных данных от финансовых служб предприятия.

Стоимость машино-часа может быть отнесена только к каждой конкретной единице металлорежущего оборудования, так как она зависит от многих факторов, которые невозможно усреднить.

Для дорогостоящего оборудования расчет стоимости машино-часа рекомендуется проводить перед принятием окончательного решения об инструментальном оснащении: только в этом случае возможно определить сроки окупаемости оборудования, которые в наибольшей степени зависят от качества используемого инструмента.

Методика расчета стоимости машинного времени оборудования сведена в табл. 7 и 8. В столбце А собраны данные в натуральном выражении (часы, дни, квадратные метры), в столбце В – данные, которые в практике бухгалтерского учета принято выражать в процентном выражении. Формулы для вычисления расчетных параметров приведены в столбце справа; данные, являющиеся исходными, подчеркнуты.

При соответствующем выборе исходных данных по предложенной методике можно выполнять расчет стоимости машинного времени как основного, так и вспомогательного заточного оборудования.

Методика изложена в форме, удобной для автоматизации расчетов с использованием распространенных прикладных компьютерных программ.

Стоимость станка: для новых станков указывается стоимость приобретения, для оборудования, бывшего в употреблении, - реальная рыночная цена аналогичного оборудования, но с учетом износа.

Покупная стоимость оснастки: стоимость необходимой для работы оснастки; для универсальных станков приблизительно 10% от стоимости станка.

*Число рабочих часов в смену:* принятая на предприятии продолжительность рабочей смены.

*Число рабочих дней за год:* продолжительность года, за вычетом выходных и праздничных дней, а также периодов, когда оборудование выводилось из эксплуатации.

*Число смен:* число рабочих смен в сутки при эксплуатации данной единицы оборудования.

Коэффициент использования оборудования: отношение основного машинного времени (времени снятия стружки) к полному фонду рабочего времени; в развитых европейских странах для универсальных станков равен 0,2...0,3, а для станков с  $4\Pi Y - 0,3...0,4$ .

Период амортизации: принимается равным установленному на предприятии для конкретных типов оборудования; по международным нормам -5...6 лет; для станков, бывших в употреблении, указывается плановое время, оставшееся до замены на новое оборудование.

Выплаты по кредиту: указывается процентная ставка банка, если на приобретение оборудования брался кредит.

*Площадь под оборудование*: часть площади производственного здания, приходящаяся на данный станок.

Стоимость аренды  $1 \text{ м}^2$  площади в месяц: месячная арендная плата и налоговые платежи за  $1 \text{ м}^2$  производственной площади.

Электроэнергия: паспортное значение часового энергопотребления станка.

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для промышленных предприятий.

Заработная плата персонала: годовой фонд заработной платы основного рабочего или рабочих; при многосменной работе определяется по сумме заработных плат всех сменщиков.

Социальные платежи: норматив отчислений на социальные нужды с фонда заработной платы.

 $A\partial$ министративные затраты: норматив административных расходов предприятия. Вычисляется в процентном отношении к фонду заработной платы.

Прочие затраты: норматив непредвиденных или трудноучитываемых расходов предприятия; вычисляется в процентном отношении к фонду заработной платы.

Таким образом, внедрение указанных выше средств и способов обеспечения эффективности инструментального производства позволяет в кратчайшие сроки с минимальным риском и затратами разрабатывать инструмент различного назначения и любой сложности.

Таблица 7 Стоимость машинного времени заточного оборудования

	_			= -
Показатели	A	B (%)	C(p.)	Расчетные формулы
1. Покупная стоимость станка			62050p0	
2. Покупная стоимость оснастки			6205,00	
3. Minuro			68255p0	C3=C1+C2
Искот гоетине об оруд овтих				
4. Чисто рабоческ часов в смесу	8			
5. Чисто рабочих дней загод	249			
6. Чисто смен	1			
7. Коэффициентистользования	0,2			
оборудрвания				
8. Ишто временирабовы в год, ч	398,4			A8=A4;A5-A6-A7
Годовые итраты				
9. Перенод амориясация, лет	5			
10. Амертизационные отчистиния		20	13651,00	B10=100/A9;
				C10=C3-B10/100
11. Выполны по кредкту				C11=C3-B11/100
12.Площадь об орудования, м*	4,94			
13. Стовомость Ім'топодідди в ме-				
CMET.				
14. Арендная плага за производ-				C 14 = 12-A 12-C13
ственные площодк				014-18/818-015
15. Эпекарознергия	6,5			
16. Станивсть ІкВтч			1,20	
17. Расходы на элекцю энергию			3 107,52	C17=A15-C16-A8
18. Зарабочная плата персонала,			96000,00	
руб лод				
19. Соприльные плитежи		26	24960,00	C19=C18:B19/100
20. Административные заграты		4	3840,00	C20=C18-B20/100
21.Прочие запрања		5	4800,00	C21=C18-B21/I00
22.Иного годрвых этраг			146358,52	C22=C10+C11+C14+
				+C17+C18+C19+C20+
				+C21
23. Стовимо сть 1 ч междинию го			1,52	C23=C22/C18
времени				

Таблица 8

# Стоимость машинного времени оборудования

Показатели	A	B (%)	С(р.)	Расчетные формулы
1. Покупная стоимость станка			830200p0	
2. Покупная станиость оснастки			8302000	
3.Mooro			913220p0	C3=C1+C2
Искот гоетине об аруд овтиг				
4. Чисто рабочих часов в смену	8			
5. Чекото рабочеки дней загод	249			
б. Чекопо сихвы	1			
7. Коэффициентиотоль зования	0,2			
оборудрвания				
8.Иютовременирабовые год ч	398,4			A8=A4-A5-A6-A7
Годовые атпраты				
9. Первод америязации, лет	- 6			
10. Аморикационные отчисте-		16,67	152203,33	B10=100/A9
HOR				C10=C3-B10/100
11. Выпольно кредиту				C11=C3-B11/100
12.Плащадь об орудрвания, м*	3,6			
13. Станию сть Ім'ятнаціадж в				
месяц				
14 . Арендная плага за производ-				C14=12-A12-C13
ственняе тоготольк				011 11111111111111111111111111111111111
15. Эпекцюзнергия	5,5			
16. Станию сть 1кВтч			1,20	
17. Расходы на электрознергию			2629,44	C17=A15-C16-A8
18. Заработная плата парсанала,			120000000	
руб жод				
19. Соприньные плитежи		26	31200D0	C19=C18:B19/100
20. Администрацияные заграны		4	4800,00	C20=C18·B20/I00
21.Прочие загравы		5	6000,00	C21=C18-B21/100
22.Июго годржых зирег			316832,77	C22=C10+C11+C14+
				+C17+C18+C19+C20+
				C21
23. Сторимость 1 ч мишленного			2,64	C23=C22/C18
ED-EM-ERI				

#### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

#### По разделу «Технологический анализ чертежа детали»

- 1. Технологический анализ рабочего чертежа делали: Метод, указания (Сост.: *Крашенинников К..П., Курбатов В.П.*) Куйбышев: КуАИ, 1980.
- 2. Технологичность конструкции изделий: Справочник / Под ред. *Ю. Д. Амирова.* М.: Машиностроение, 1990, 768 с.
- 3. Серебреницкий П.П. Общетехнический справочник. СПб.: Политехника, 2004. 445 с.: ил. (Серия: В помощь технологу-машиностроителю. Выпуск 1).

#### По разделу "Получение заготовок"

- 4. *Афонъкин М. Г., Матыцкая М. В.* Производство заготовок в машиностроении.— Л.: Машиностроение 1987, 256 с.
- 5. Аверкиев Ю.А., Аверкиев А.Ю. Технология холодной штамповки: Учебник. М.: Машиностроение, 1989, 304 с.
  - 6. Ковка и штамповка: Справочник в 4-х томах / Под ред.
- *Е. И. Семенова.* М.: Машиностроение, 1986—1987.
- 7. Ковка и штамповка цветных металлов: Справочник /Под ред. Я. *И. Корнеева* и др. М.: Мапиностроение, 1972.
- 8. Шулепов А.П., Трухман И.М., Шитарев И.Л. Проектирование заготовок деталей авиационных двигателей, получаемых методами горячего объемного деформирования. Учебное пособие: Самара, СГАУ, 1998, 50 с.

#### По разделу "Проектирование технологических процессов"

- 9. Демин Ф. И. и др. Проектирование технологических маршрутов изготовления деталей /Демин Ф. И., Крашениников К. П., Филимошин В. Г., Шитарев И. Л. Самара: СГАУ, 1994
- 10. Иващенко И. А. Проектирование технологических процессов производства двигателей летательных аппаратов. Учебное пособие. М.: Машиностроение, 1981, 224 с.
- 11. Иващенко И. А., Трухман И. М. Расчет размерно-точностных параметров механической обработки заготовок; Учеб. пособие. Самара: СГАУ, 1993.
- 12. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах /Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1955.
- 13. Краткий справочник металлиста /Под ред. П. И. Орлова. М.: Машиностроение, 1986.
- 14. Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А. Панов, В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др.; Под общ. ред. А.А. Панова. Машиностроение. 1988. 736 с.: ил.

#### По разделу "Режимы резания и нормирование операций"

- 15. Зайцев В. М., Лепилин В. И. Расчет наивыгоднейшего режима резания при точении. Куйбышев: КуАИ, 1984.
- 16. Нормативы времени на слесарно-сборочные работы. М.: Машиностроение, 1974.
- 17. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования станочных работ. М.: Машиностроение, 1974. Ч.1 и 2.
- 18. Режимы резания труднообрабатываемых металлов: Справочник (*Гуревич Я. А.*, *Горелов М. В.*). М.: Мапиностроение, 1986.
- 19. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник: В 2-х т. / А.Д. Локтев, И.Ф. Гущин, В.А. Батуев и др. Машиностроение, 1991.

#### По разделу "Эскизы графических операционных карт"

- 20. Проектирование схем технологических наладок на операции механической обработки резанием: Учеб. пособие/ Е.И. Федин, В.П. Кузнецов, А.С. Ямников. Тула: Изд-во  $\text{Тул}\Gamma$ У, 2003. 116 с.
  - 21. Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А.

Обработка отверстий. Справочник сверловщика – Мн.: Дизайн ПРО, 2000. – 272 с., ил.

22. Махаринский Е.И., Горохов В.А.

Основы технологии машиностроения: Учебник. – Мн.: Высш. шк., 1997. – 423 с.: ил.

- 23. Проектирование технологической оснастки: Учебник / А.П. Шулепов, В.А. Шманев, И.Л. Шитарев. Под общей редакцией А.П. Шулепова. Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Самара, 1996. 332 с.
- 24. Альбомы отраслевых каталогов металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1981-1985.
  - 25. Металлорежущие инструменты: Каталог в 4-х частях. М.: НИИМАШ, 1971.
- 26. Станочные приспособления: Справочник в 2-х частях / Под ред. Б.И. Вардашкина и др. М.: Машиностроение, 1984.
- 27. Горошкин А. Е. Приспособления для металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1979.
- 28. *Кузнецов Ю. И., Маслов А. Р., Банков А, Н.* Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Мапиностроение, 1990.
- 29. Переналаживаемая технологическая оснастка /В. Д. Бирюков и др. М.: Машиностроение, 1988.

#### По разделу "Оценка экономической эффективности технологии"

- 30. *Вишняков А.Е.* Технико-экономическое обоснование выбора способа получения заготовки. Куйбышев: КуАИ, 1980.
- 31. Иващенко И. А. и др. Оптимизация технологического процесса обработки поверхностей заготовки по экономическим критериям: Метод, указания /Иващенко И. А., Мартынов В. А., Трухман И. М., Иванов Г. В. Самара: СГАУ, 1991, 23 с.
- 32. Определение технологической себестоимости операции по элементам затрат: Метод. указания / Самар. гос. аэрокосм. унт.; Сост. А.П. Шулепов, Н.Д. Проничев, О.С. Сурков. Самара, 2004, 60 с.
- 33. Расчет себестоимости механической обработки деталей по статьям калькуляции: Метод. указания к курсовой работе / Самар. гос. аэрокосм. ун-т, Сост.
- А.В. Мещеряков. Самара, 2005, 39 с.