Бухаров Г.В., Коптев А.А., Коптев А.Н., Петричко А.М.

СТРУКТУРНЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНЫХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Одной из целей данной работы является, во-первых, раскрытие семантики (физического смысла) понятия синтеза и анализа, а во-вторых, их формализация, т.е. математическая формулировка, обладающая достаточной общностью для описания целенаправленных процессов и их функционирования.

Основным объектом исследования предлагаемого подхода является целенаправленный процесс функционирования в целеустремленной технической системе.

Эффективность — это комплексное свойство целенаправленного процесса, характеризующее этот процесс как множество операций для достижения цели, реализуемый целеустремленной технической системой.

В рамках общей теории оценки эффективности в работе использовано фундаментальное понятие «образ», введенное У. Гренандером [1].

Образы представляют собой конфигурации простейших элементов – образующих, выбираемых в соответствии с «физической» природой изучаемых объектов или явлений. Вводятся определенные правила, налагающие ограничения на способы формирования комбинаций образующих, тем самым выделяются типы регулярности образов и определяется их комбинаторная структура. Подобные регулярные конфигурации являются в сущности абстрактными конструкциями, которые, вообще говоря, не в полной мере доступны наблюдению. Результат наблюдения представляет собой «изображение». Множество изображений с определенными на нем отношениями образует алгебру изображений. Изображение, наблюдаемое при отсутствии инструментальных ошибок и аппаратурных ограничений, называется идеальным. Механизм деформаций позволяет работать изображениями, наблюдаемыми в реальных условиях, деформированными изображениями. Одна из основных задач теории образов восстановление идеального изображения по его деформированной наблюдаемой форме.

Общий аппарат теории У. Гренандера введен в первом томе его монографии «Синтез образов», который позволяет представить любой объект исследований на базе четырех принципов, перечисленных выше [1].

Использование понятия «образ» в задаче синтеза эффективных целеустремленных технических систем и целенаправленных процессов, которые существенно связаны с

установлением некоторого соотношения между известными величинами, удовлетворяет некоторому критерию и обеспечивает требуемое поведение реализующей эти процессы системы.

В наиболее общем виде условия задачи математически могут быть записаны следующим образом: найти в заданном множестве A, представляющем производственное пространство, точки a — образующие будущего целенаправленного процесса, удовлетворяющего множеству заданных ограничений K(a), из которых должны строиться конфигурации, определяемые составом и структурой из множества a, отвечающих заданным ограничениям, т.е. решением задачи будет построение регулярных конфигураций [1]. Примером такой постановки может служить следующая формулировка задачи, в которой задание пространства A означает в общем случае одновременное задание структуры A и разрешенных операций над A. Знание A является определяющим в исходных данных.

Первоначально полученную замкнутую формулировку задачи можно в общем случае перевести в другую форму, чтобы с учетом ограничений K(a) уменьшить пространство A, улучшить и сделать более наглядным представление задачи.

Для решения задачи синтеза целенаправленного процесса производства сложной продукции машиностроения используется следующий вариант представления задачи в замкнутой форме.

Пространство содержит исходное состояние N_0 , в котором задан набор образующих, из которых состоит, например, сложный агрегат (шасси самолета – «структурированный случай»), заданы конечное состояние N_1 и конечный перечень операторов O_{ab} , которые позволяют перейти от одного состояния N_a к другому состоянию N_b . В случае построения целенаправленного процесса речь идет о том, чтобы найти путь от N_0 к N_1 .

В качестве примера рассмотрим технологический процесс изготовления шасси самолета.

Здесь операторы О_{аb} имеют следующий смысл: переход из одного состояния в другое производится последовательным перемещением в технологической цепи детали агрегата на сборочный стенд. Замкнутая формулировка задачи в рассматриваемом варианте имеет вид:

А = (последовательность операторов операций обработки детали).

С общих позиций рассматриваем в опорном пространстве A с мерой μ A_2 – пространство $A_2(A, \mu)$. В этом случае образующими являются операции фиксированного подпространства пространства $A_2(A, \mu)$ и тип соединения – Σ – «свободное».

Поскольку свободные конфигурации — это множество операций обработки — неструктурированная ситуация, которая служит примером функционального пространства, для соединения которых воспользуемся знаком «∪» (объединение) с оговоркой, что две копии деталей будем различать с помощью дополнительных меток в соответствующих контекстах. Объединение подобного типа является и ассоциативным, и коммутативным.

Как правило, технологический процесс, в частности, механической обработки, состоит из линейных упорядочений операций, которые формируют этот процесс как множество регулярных конфигураций. Каждая конфигурация включает п операций обработки (образующих), имеющей вид, представленный на рисунке 1, где β_{ni} и β_{n0} показатели входных связей.




Рисунок 1 – Линейный тип соединений

Для механической обработки деталей сложных агрегатов операции относятся к суженному классу, т.е. рассматривается сужение решения $L^{a}a=0$ на некоторый интервал [m, n]. Значения m и n являются признаками a.

Синтез технологических процессов сборки базируется на построении конфигурации, соединение образующих (деталей агрегата) в которой используются соединения Σ -типа дерева, внутренняя структура конкретной конфигурации с составом (C) = $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ может иметь вид, приведенный на рисунке 2. В случае узловой сборки, например, для агрегата, состоящего из двух узлов, включаются две заданные конфигурации C_1 и C_2 .

Комбинацию $C_1\sigma C_2$ двух заданных конфигураций C_1 и C_2 можно определить просто с помощью $\sigma=(i,j)$, і фиксирует выходную связь c_1 или c_2 , а j – одну из входных связей другой конфигурации. В практике производства сложных агрегатов приходится иметь дело одновременно более чем с одним пространством конфигураций, и поэтому в этих условиях необходимо исследование, как правило, возможных между ними отображений.




Рисунок 2 – Конфигурация типа дерева

Наиболее важные из них: гомоморфизмы конфигураций и аннигиляции образующих. В первом случае для оценки равенства конфигураций, т.е. технологических моделей, сохраняющих операции объединения, пересечения и дополнения, во втором случае моделирует образование макрообразующих.

Результат наблюдения регулярных конфигураций дает нам изображение технологического процесса из комбинации образующих его операций.

Библиографический список

1. Гренандер У. Лекции по теории образов. В 3 т. – М.: Мир, 1979.